

STANLEY

(R)

5
T
E
C
H
N
I
C
A
L
D
A
T
A
S
O
L
U
T
I
O
N
S

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission.
Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for
the products.

PN50, PN100K

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable.
Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les
produits soient conformes aux normes CE.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung ist untersagt. Geschäftswertung gestattet.
Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-
Richtlinien für Produkte.



NL ©Stanley Bostitch. Het maken van kopieën is verboden. Toestemming voor de CE-
toetsing. Ongeautoriseerde kopieën van dit document voldoen niet aan de CE-
vereisten dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede
kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman
valtuustusta tehdyt kopiot eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς
προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του
πάροντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα
προϊόντα.

I ©Stanley Bostitch. Vieta la riproduzione senza permesso. Le copie non
autorizzate di questo documento non sono in conformità CE per i
relativi prodotti.

GB

TOOL TECHNICAL DATA

F

DONNÉES TECHNIQUES

D

TECHNISCHE GERÄTEDATEN

NL

TECHNISCHE SPECIFICATIE

DK

TEKNISKE DATA kravene for CE-merking for
produkter.

SF

TEKNISET TIEDOT

G

Τεχνικά στοιχεία

I

DATI TECNICI

N

TEKNISKE DATA

P

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S

TEKNISK DATA

PL

DANE TECHNICZNE NARZĘDZI

CZ

TECHNICKÁ DATA NÁSTROJE

SK

TECHNICKÉ PARAMETRE

HU

A SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAI

E ©Stanley Bostitch. Este documento não pode ser copiado sem autorização prévia. As
cópias não autorizadas de este documento não estão em conformidade com
a CE para os produtos.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez
pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią
deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez
pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią
deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané.
Neoprávnene kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané
výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem
sokszorosítható. Az engedély nélküli másolatoknak a dokumentum
jelenti a termék CE-megfelelősegét.

www.bostitch.eu

CE

?PN50

A 80	B 107	C 63	D 0.55	E 103	F 113.6
G 100.6	H 18.08	I 8.6	J 5.5	K 56	L 3
M BC602	N BC603	O O-lube	P N/A	Q N/A	R >8
S 1	T N/A	U N/A			

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

?PN100K

A 105	B 123	C 89	D 1.31	E 98.9	F 99.3
G 86.3	H 11.4	I 100	J 80	K 84	L 3
M BC602	N BC603	O O-lube	P N/A	Q N/A	R >12.5
S 1	T N/A	U N/A			

?NL100



SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot elvät myöskään tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission.
This document do not constitute CE compliance for the products.



FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4



FIG 5



FIG 6

©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non sono in conformità con la conformità CE per i relativi prodotti.



FIG 7

©Stanley Bostitch. Proibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ **IMPORTANT READ CAREFULLY:** It is important that all operators read and understand all sections of this Tool Technical Data manual and the separate Safety and Operating Instruction Manual which come with this tool. Failure to do so could result in you or others in the working area to be seriously injured.

D ©Stanley Bostitch. Vervielältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstelle
Kopien dieses Dokuments erfüllt nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NL ©Stanley Bostitch. Vervielvuldigen van dit document niet zonder toestemming. Het is niet toegestaan om dit document te delen of te kopiëren indien de producten niet voldoen aan de CEvereisten.

DK ©Stanley Bostitch. Kopiering tillåtet med tillstånd. Uautoriserede kopier af dette dokument

udgår af CE-dokumentets tekniske data og sikkerheds- og driftsanvisning.

SF ©Stanley Bostitch. Vervieliäytä ilman luvua. Tämä on oikein ilman valtuutusta tehdyt
kopiot.

GR ©Stanley Bostitch. Διανομή με δικαιώματα. Το μηδέν μπορεί να είναι σε αρμόδια για την επίδοση των προϊόντων.

G ©Stanley Bostitch. Copiare con autorizzazione. La copia non è autorizzata se i prodotti non sono conformi alle norme CE.

I ©Stanley Bostitch. Reproduzione autorizzata. Non è consentita la riproduzione se i prodotti non sono conformi alle norme CE.

C ©Stanley Bostitch. Reproduzione autorizzata. Non è consentita la riproduzione se i prodotti non sono conformi alle norme CE.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproducieres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet er ikke i samsvar med CE-kennetegningen til produktet.

TOOL LOADING & OPERATION (Figs 1,2)

P ©Stanley Bostitch. Apenas autorizada a copiar com autorização prévia. As cópias não autorizadas de este documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

2. With the nail in place, hold the tool as shown. (Fig 2)

E ©Stanley Bostitch. Reproducción autorizada. No es permitida la copia sin autorización previa. Los documentos no autorizados de este documento no cumplen con la CE de los productos.

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la CE.

PL ©Stanley Bostitch. Dokumento nie może być kopiowany bez pozwolenia. Ostrzeżenie: Te narzędzia aktywują się, gdy głowica jest naciśnięta. Należy unikać naciskania głowicy na śrubę, aby uniknąć nieintencjalnego aktywowania.

Nieautoryzowane kopie tego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

This model (PN100K) is supplied with a selection of nose fittings to suit different nail types. To fit a new nose:

CZ 1. Undo the collar as shown (Fig 3)

Nieautoryzowane kopie tego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

2. Insert the correct nose piece. The tool is fitted with the nose piece suitable for most applications. To drive fasteners with narrow diameters (such as brads), use the longer nosepiece (Fig 4 A) and for those with a wide head diameter use the shorter nosepiece (Fig 4 B).

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

This model (PN100K) is supplied with a sleeve for more convenient operation. To fit the sleeve:

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne garantissent en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

1. Position the tool within the sleeve ensuring the air inlet is exposed and with the nose positioned through the metal locating ring. (Fig 5)

D ©Stanley Bostitch. Reproduktion nicht ohne Genehmigung gestattet! Ohne Zulassung erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

If the tool is dropped after the air supply is shut off, the internal cycling mechanism may assume mid-cycle

DK ©Stanley Bostitch. Eine unerlaubte Kopie dieses Dokuments kann nicht die CE-Richtlinien für Produkte erfüllen. Cautionscere kopier ar dette dokumentet udgør ikke CE overholdelse for produkterne. (Fig 7)

For general information on troubleshooting for this tool, please refer to the relevant section in the Safety and Operating Instructions Manual supplied with this tool.

SE ©Stanley Bostitch. Ett förbjudet förfalskning. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyn

kopion eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται να αντιτυπωθεί η ανταραγών χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίτυπα του παρόντος στηρίζουν δεν αποτελούν εμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

Please look for the technical data in the table marked ? at the front of this manual.

I ©Stanley Bostitch. Non è consentita la riproduzione senza autorizzazione. Copie non autorizzate di questo

dокументo non garantiscono la conformità con le norme CE per i prodotti.

N ©Stanley Bostitch. Non è consentita la riproduzione senza autorizzazione. Copie non autorizzate di questo

dокументo non garantiscono la conformità con le norme CE per i prodotti.

P ©Stanley Bostitch. Non è consentita la riproduzione senza autorizzazione. Copie non autorizzate di questo

dокументo não estão em conformidade com as normas CE de los productos.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto

dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül

sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ **IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE :** Il est essentiel que tous les utilisateurs des outils lisent et comprennent toutes les sections de ce manuel de données techniques sur l'outil ainsi que le manuel séparé de consignes de sécurité et d'utilisation fourni avec l'outil. Tout manquement à cette mesure de précaution importante pourrait être la cause d'accidents et de blessures graves pour l'utilisateur de l'outil comme pour d'autres personnes se trouvant à proximité de la zone de travail.

D ©Stanley Bostitch. Veröffentlichung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

△ **ATTENTION ! Il faudra porter un système de protection des yeux conforme à la norme 89/686/EEC NLE et d'une valeur de protection égale ou supérieure à celle définie par la norme EN166. Cependant, tous les aspects du travail de l'opérateur, l'environnement et autres types de machines utilisées, doivent aussi être pris en considération en choisissant des équipements de protection individuelle appropriés.** NB: Les lunettes dépourvues d'écran latéral ainsi que les masques à poussière n'offrent pas une protection suffisante.

D ©Stanley Bostitch. Veröffentlichung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

△ **MISE EN GARDE!** Pour éviter toute blessure accidentelle:

- Ne jamais mettre la main ni aucune autre partie du corps dans la zone d'éjection des clous.
- Ne jamais diriger la machine vers soi-même ni vers autrui, qu'elle soit chargée ou non.
- Ne jamais s'amuser ou chahuter avec la fixeuse.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette si le nez n'est pas appuyé contre la pièce à usiner.
- Toujours manipuler la fixeuse avec précaution.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette ni sur le palpeur pendant le chargement de la fixeuse.
- Pour éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures, il faut toujours débrancher l'air :

I ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE de los productos.
1. Avant de procéder à un réglage. 2. Pendant les opérations d'entretien. 3. Pour débloquer un grippage. 4. Lorsque l'outil est inutilisé. 5. Si l'on se déplace dans une autre zone de travail, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures.

N ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização previa. As cópias não autorizadas deste documento não são em conformidade com a CE para os produtos.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização previa. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

CHARGEMENT & UTILISATION DE L'OUTIL (Figs 1, 2)

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE de los productos.

1. En tenant le clou comme indiqué, insérer doucement le clou dans le nez de l'appareil, en prenant soin de ne pas exercer de pression sur le nez car cela pourrait causer un déclenchement accidentel de l'outil. (Fig 1)

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE de los productos.

2. Une fois le clou en place, tenir l'outil comme indiqué. (Fig 2)

PL ©Stanley Bostitch. Reprodukcja nie pozwolona bez zgody. Kopia nie autorizowana nie jest zgodna z normą CE dla produktów.

3. Positionner le clou dans la direction souhaitée de clouage. Pousser doucement le clou contre la tête du clou pour l'activer. Le cloueur s'arrêtera automatiquement lorsque le clou sera complètement enfoncé.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

4. N'enfoncer des clous que dans la surface de travail, jamais dans des matériaux trop durs pour que le clou s'y enfonce.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE dla produktów.

ATTENTION : Ces outils sont activés automatiquement lorsque leur nez est appuyé sur la surface de travail. Ne jamais appliquer de pression sur le clou, N'appuyer que sur la surface de travail. Des blessures sérieuses pourraient résulter d'une mauvaise utilisation de cet outil. Prenez particulièrement vos précautions lorsque vous chargez l'outil. Assurez-vous que l'attache soit seulement légèrement rentrée dans le nez de l'appareil afin d'éviter un déclenchement accidentel.

SK ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE dla produktów.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

AJUSTEMENT DE L'OUTIL (Uniquement pour le PN100K)

©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas conformes aux normes CE.

D ©Stanley Bostitch. Défaire la bague comme indiqué (Fig 3). Nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

©Stanley Bostitch. 2. Insérer l'embout de nez souhaité L'outil est muni de l'embout de nez convenant à la plupart des applications. Pour enficher les attaches de petit diamètre (telles que les pointes brad), utiliser un embout de nez plus long (Fig 4) et pour les attaches à tête plus large, utiliser un embout plus court (Fig 4 B).

NL ©Stanley Bostitch. Deze instructie moet worden volledig voldoen aan de CE-vereisten. Onrechtmatige kopieren van dit document wijzigingen en zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

INSTALLATION DE L'ETUI DE L'OUTIL (Uniquement pour le PN100K)

D ©Stanley Bostitch. Installation de l'étui de l'outil. Non autorisé copier af dette dokument udgår ikke CE overholderse for produkterne.

©Stanley Bostitch. Ce modèle (PN100K) est fourni avec un étui qui facilite l'utilisation. Pour installer cet étui :

©Stanley Bostitch. SF 1. Positionner l'outil dans l'étui en s'assurant que l'entrée d'air soit libre et en positionnant le nez dans l'anneau en métal. (Fig 5)

G 2. Une fois l'appareil positionné dans l'étui, enfiler les deux languettes munies d'un bouton pression et fermer ces derniers (Fig 6). Terminer l'opération en fermant les autres boutons pression de l'étui.

RECHERCHE DE PANNE

I ©Stanley Bostitch. RECHERCHE DE PANNE - non autorizzata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non sono conformi con le norme CE.

©Stanley Bostitch. Si l'outil tombe après que l'arrivée d'air soit coupée, le mécanisme de cycle interne pourrait se mettre en position mi-cycle. Lorsque l'arrivée d'air sera de nouveau ouverte, l'outil restera inactif et l'air fuit.

©Stanley Bostitch. Pour réparer la valve intérieure, taper doucement sur l'outil afin de secouer la valve pour qu'elle se remette en position correcte. (Fig 7)

P ©Stanley Bostitch. Pour des informations générales sur les recherches de pannes concernant cet outil, veuillez vous reporter à la section les concernant dans le Manuel de Consignes de Sécurité et d'Utilisation fourni avec cet outil.

©Stanley Bostitch. Pour des informations générales sur les recherches de pannes concernant cet outil, veuillez vous reporter à la section les concernant dans le Manuel de Consignes de Sécurité et d'Utilisation fourni avec cet outil.

E ©Stanley Bostitch. Ne pas utiliser d'oxygène et de gaz inflammables comme source d'énergie pour les outils pneumatiques.

©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

©Stanley Bostitch. **Données techniques :**

E ©Stanley Bostitch. Veuillez vous reporter aux données techniques inscrites sur le tableau signalé par un ? se trouvant au début de ce manuel.

©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

©Stanley Bostitch. **Documentos complementarios:** Los documentos complementarios se incluyen en la declaración de conformidad con las normas CE.

PL ©Stanley Bostitch. Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

Niektóre partie tego dokumentu nie są w pełni zgodne z normami CE bez pozwolenia.

A	Longueur mm.	K	Consommation d'air lors de chaque pression sur la gâchette de l'appareil à 5,6 bars
B	Hauteur mm.	L	Type d'activation
C	Largeur mm.	M	Lubrifiant été
D	Poids Kg.	N	Lubrifiant hiver
E	Bruit LPA, 1s, d	O	Lubrifiant pour joint torique
F	Bruit LWA, 1s, d	P	Nom de la pièce de fixation
G	Bruit LPA, 1s, 1m	Q	Dimensions mm.
H	Vibrations m/s ²	R	Tête/couronne
I	Pression max en bars	S	Capacité du Magasin
J	Pression min en bars	T	Longueur du nouveau pousoir mm.
K		U	Profondeur max à l'intérieur du piston mm.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané.

©Stanley Bostitch. Tento dokument nesplňuje požiadavky na CE bez povolenia.

©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül

sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ WICHTIG – BITTE AUFMERKSAM LESEN: Es ist wichtig, dass jeder Bediener sämtliche Abschnitte dieses werkzeugtechnischen Datenhandbuchs und die mit diesem Werkzeug gelieferte gesonderte Sicherheits- und Bedienungsanleitung lesen und verstehen. Ansonsten besteht für Sie und andere im Arbeitsbereich die Gefahr schwerer Verletzungen.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erste-

D

△ ACHTUNG! Es sollte ein Augenschutz gemäß 89/686/EEC und mindestens lt. Definition in EN166 getragen werden. Bei der Wahl der persönlichen Schutzausrüstung sind jedoch auch sämtliche Aspekte der von Bedienern geleisteten Arbeit, Umgebung und sonstiger benutzerter Maschinentypen zu berücksichtigen. Hinweis: Schutzbrillen ohne seitlichen Schutz oder ein Gesichtsschutz allein stellen keinen ausreichenden Schutz dar.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør et forbudt forstørrelsesobjekt.

△ ACHTUNG! So vermeiden Sie Unfallverletzungen:

- Niemals die Hände oder andere Körperteile in den Auswurfbereich des Gerätes halten.
- Das geladene oder nicht geladene Gerät niemals gegen sich selbst oder andere richten.
- Niemals mit dem Heftgerät Unfug treiben.
- Niemals den Auslöser betätigen, bevor die Nase nicht auf das Arbeitsteil gerichtet ist.
- Das Heftgerät immer mit Vorsicht behandeln.

G ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

- Nicht den Abzug oder den Auslösemechanismus während des Ladens des Gerätes ziehen.
- Um das versehentliche Auslösen und mögliche Unfälle zu vermeiden, ist die Luftzufuhr immer abzukoppeln:

I ©Stanley Bostitch. Reproducción prohibida sin autorización previa. As cópias não autorizadas de este documento provocam a non conformidade com a CE para os produtos.

1. Vor dem Ausführen von Justierungen. 2. Bei der Wartung des Gerätes. 3. Beim Beseitigen von Blockaden. 4. Wenn das Gerät nicht verwendet wird. 5. Beim Wechsel in einen anderen Arbeitsbereich, da das Gerät versehentlich ausgelöst werden kann und möglicherweise Verletzungen verursacht werden.

N ©Stanley Bostitch. Reproducción prohibida sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

- Lesen Sie vor Gebrauch des Werkzeugs bitte die Hinweise zu Sicherheit und Betrieb in der zusätzlichen Anleitung.
- Niemals Sauerstoff oder brennbare Gase als Antrieb für pneumatische Werkzeuge verwenden.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deeste documento não são conformadas à CE para os produtos.

NACHLADEN DES WERKZEUGS & BEDIENUNG (Abb. 1, 2)

E ©Stanley Bostitch. Reproducción prohibida sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

1. Halten Sie den Nagel wie gezeigt fest und führen Sie ihn vorsichtig in die Nase ein. Dabei sollte kein zu starker Druck aufgewendet werden, um ein versehentliches Auslösen des Werkzeugs zu vermeiden (Abb. 1).

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

2. Halten Sie Werkzeug mit eingesetztem Nagel wie gezeigt fest (Abb. 2).

CZ ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

3. Halten Sie den Nagel in die gewünschte Befestigungsrichtung. Drücken Sie den Nagler zum Auslösen gegen den Nagelkopf. Der Nagler beendet den Vorgang automatisch, sobald der Nagel vollständig eingetrieben wurde.

PL ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas de este documento não são conformadas à CE para os produtos.

ACHTUNG: Diese Werkzeuge werden durch Druck auf die Nase ausgelöst. Außer mit dem Werkstück darf kein Druck auf die Nase ausgeübt werden, ansonsten besteht die Gefahr schwerer Verletzungen. Achten Sie insbesondere beim Nachladen des Werkzeugs darauf, das Befestigungselement nur leicht in die Nase des Werkzeugnase zu drücken, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.

Niemals zwingend an die Befestigungselemente ziehen, um eine Deklaration der Zgodnosti CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

JUSTIERUNG DES WERKZEUGS (nur PN100K)

F Im Lieferumfang dieses Modells (PN100K) sind mehrere Nasenaufsätze für verschiedene Nagelarten enthalten.
de Einsatz einer neuen Nase: **Il n'y a pas de notice pour la mise à niveau d'une visseuse.**
einsatz einer neuen Nase: **Il n'y a pas de notice pour la mise à niveau d'une visseuse.**

1. Lösen Sie die Muffe wie gezeigt (Abb. 3).

D Setzen Sie das gewünschte Nasenstück auf. Das Werkzeug ist mit einem Nasenstück ausgestattet, das sich
für die meisten Arbeiten eignet. Zum Eintreiben von Befestigungselementen mit kleinerem Durchmesser (z. B.
Stifte) sollte das längere Nasenstück (Abb. 4 A) verwendet werden, für größere Kopfdurchmesser das kürzere
Nasenstück (Abb. 4 B).

NL Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige
kopieën zijn niet toegestaan. **ANBRINGEN DES WERKZEUGSCHUTZES (nur PN100K)**

DK Im Lieferumfang dieses Modells (PN100K) ist eine Schutzhülle zur leichteren Handhabung des Gerätes enthalten.
Anbringen der Schutzhülle:
Anbringung der Schutzhülle ist erforderlich, um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

1. Setzen Sie das Werkzeug in die Schutzhülle, so dass der Lufteinlass freiliegt und die Nase durch den Metallring geführt wird (Abb. 5).

2. Führen Sie nun die beiden seitlichen Riemen durch den Ring und befestigen Sie diese (Abb. 6).
Schließen Sie nun nacheinander alle übrigen Druckknöpfe.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη
εξαρτώμενα δικαιώματα τηγαφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για
ta Falls die Luftzufuhr während eines Schusses des mit dem Werkzeug unterbrochen wird, bleibt der interne
Schussmechanismus möglicherweise inmitten eines Arbeitsgangs stehen. Bei Wiederherstellung der Luftzufuhr
bleibt das Werkzeug in Ruhestellung und Druckluft tritt aus. Um den interne Ventil in die Grundstellung zu bringen,
klopfen Sie mit der Werkzeugkappe leicht auf einen Untergrund, so dass das Ventil in die Ausgangsstellung gebracht
wird (Abb. 7).

I ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
do documento não garantem a conformidade com a CE para os produtos.
S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este
documento no garantizan la conformidad con la directiva CE para el producto.

N Allgemeine Hinweise zur Störungsbehebung für dieses Werkzeug finden Sie im entsprechenden Abschnitt in den
Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, die diesem Werkzeug beiliegen.

P Niemals Sauerstoff oder brennbare Gase als Antrieb für pneumatische Werkzeuge verwenden.
©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
desempenham-se não estando em conformidade com a CE para os produtos.
Technische Daten: Siehe die mit ? gekennzeichnete Datentabelle am Anfang dieses Handbuchs.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

A	Länge mm	K	Luftverbrauch pro Schuss @ 5,6 bar
B	Höhe mm	L	Aktivierungstyp
C	Breite mm	M	Sommer-Schmiermittel
D	Gewicht kg	N	Winter-Schmiermittel
E	Geräuschkennwerte LPA,1s, d	O	O-Ring Schmiertmittel
F	Geräuschkennwerte LWA, 1s, d	P	Befestigungsmittel
G	Geräuschkennwerte LPA, 1s, 1m	Q	Dimensionen mm
H	Vibration m/s ²	R	Kopf/Krone
I	Max Druck bar	S	Magazinkapazität
J	Min Druck bar	T	Neue Eintreiber Länge mm
		U	Max Koltentiefe mm

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto
dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ BELANGRIJK, LEES DIT ZORGVULDIG: Het is belangrijk dat alle operators alle delen van deze Handleiding met technische informatie over dit gereedschap en de afzonderlijke Handleiding voor veiligheid en bediening lezen en begrijpen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot ernstig letsel voor u of anderen in de werkomgeving

△ OPGELET! Men dient oogbescherming conform 89/686/EEC en een gelijke of hogere klasse dan in EN166 te gebruiken. Alle aspecten van de werkzaamheden van operator, milieu en andere gebruikte type/s machines dienen eveneens overwogen te worden bij het selecteren van lichamelijke beschermingsapparatuur. Opmerking: Een bril zonder laterale afscherming of een masker voor het gezicht alleen bieden geen adequate bescherming.

NL

△ WAARSCHUWING! Om toevallige wonden te vermijden:

- De hand of gelijk welk ander lichaamsdeel nooit in het uitgangsgedeelte van de bevestigingsmiddelen van het gereedschap steken;
- Het gereedschap nooit naar zichzelf of tegen andere personen richten, of er nu bevestigingsmiddelen in het gereedschap zitten of niet;
- Nooit schertsen met de hechtmachine;
- Nooit op de trekker duwen wanneer de neus niet in de richting staat van het materiaal dat gehecht moet worden;
- Het gereedschap steeds met zorg behandelen;
- Niet op de trekker duwen, noch op de taster tijdens het laden van het gereedschap.
- Om onvoorzienbare bediening en mogelijk letsel te voorkomen, de luchtoevoer altijd afkoppelen:

1. Alvorens afstellingen uit te voeren. 2. Tijdens onderhoud van het gereedschap. 3. Bij het verhelpen van een blokkering. 4. Wanneer het gereedschap niet in gebruik is. 5. Tijdens verplaatsing naar een andere werkzone,aangezien het gereedschap per ongeluk geactiveerd kan worden en mogelijk letsel kan veroorzaken.

● Leest u het boekje met aanvullende veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen alvorens het gereedschap in gebruik te nemen.

- Gebruik geen zuurstof en brandbare gassen als energiebron voor pneumatisch bediend gereedschap.
- De werking van dit hulpmiddel kan vonken veroorzaken en een ontstekingsbron zijn voor onvlambare brandstoffen en gassen.

E LADEN & BEDIENEN VAN HET GEREEDSCHAP (Fig 1,2)

● LADEN & BEDIENEN VAN HET GEREEDSCHAP (Fig 1,2)

1. Houd de spijker vast zoals in de afbeelding staat, plaats de spijker voorzichtig in de neus, waarbij u geen enkele druk uitoefent aangezien dit het gereedschap kan activeren. (Fig 1)

S LADEN & BEDIENEN VAN HET GEREEDSCHAP (Fig 1,2)

● LADEN & BEDIENEN VAN HET GEREEDSCHAP (Fig 1,2)

2. Als de spijker op zijn plaats is, houdt u het gereedschap vast zoals in de afbeelding. (Fig 2)

P PLAATSEN VAN DE SPIJKER

3. Plaats de spijker in de juiste positie ten opzichte van de gewenste bevestigingsrichting. Duw zachtjes het Nagelapparaat tegen de kop van de spijker voor activering. Het nagelapparaat stopt automatisch als de spijker er volledig in zit.

CZ PLAATSEN VAN DE SPIJKER

4. Sla bevestigingsmiddelen alleen in het werkoppervlak, nooit in materiaal dat te hard is voor penetratie.

WAARSCHUWING: Dit gereedschap wordt geactiveerd als de neus wordt ingedrukt. Oefen nooit druk uit op de spijker behalve tegen het werkstuk, anders kan dit leiden tot ernstige verwondingen. Wees extra voorzichtig als u het gereedschap laadt – zorg ervoor dat het bevestigingsmiddel zich slechts losjes bevindt in de neus van het

SK gereedschap om onbedoelde activering te voorkomen.

NE gereedschap om onbedoelde activering te voorkomen.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

INSTELLING VAN HET GEREEDSCHAP (alleen voor PN100K)

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient pas que les produits soient conformes aux normes CE.

Dit model (PN100K) is toegerust met verschillende fittings voor de neus zodat het past op verschillende soorten spijkers.

D ©Stanley Bostitch. Verriegelungsschraube ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NL ©Stanley Bostitch. Het gereedschap is uitgerust met verschillende neusstukken om te passen op verschillende spijkertypen. Om de neusstukken te monteren moet u de juiste neusstukken gebruiken. De langere neusstukken (Fig 4A) zijn voor de stevige bevestigingsmidden en de kortere neusstukken (Fig 4B) voor de dunne bevestigingsmidden.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkter.

GEREEDSCHAPSHOES FITTING (alleen voor PN100K)

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jälentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot ovat lupaamattomia ja eivät ole CE-yhtymäkäytöllä.

1. Plaats het gereedschap in de hoes waarbij u ervoor zorgt dat de luchtinlaat onbedekt blijft en de neus door de metalen borgring komt. (Fig 5)

G ©Stanley Bostitch. Απογραφήστε τη διάταξη χωρίς προμηθύνοντα. Τα μέλη της επιχείρησης που δεν έχουν αποδοθεί πρόσβαση συμφώνησης CE για τα προϊόντα.

PROBLEEMOPLOSSING

I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non sono conformi alla norma CE.

Als u het gereedschap laat vallen nadat de luchtoevoer is uitgeschakeld, kan het interne herhalingsmechanisme een middencycluspositie veronderstellen. Als er weer lucht wordt toegevoerd, zal het gereedschap niet in werking blijven en lucht lekken. Om het interne ventiel opnieuw in te stellen, tikt u zachtjes op de kap van het gereedschap om het ventiel in de juiste positie te schudden. (Fig 7)

N ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE para los productos.

Zie voor algemene informatie over probleemoplossing voor dit gereedschap het desbetreffende deel in de Veiligheids-

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

Gebruik geen zuurstof en brandbare gassen als energiebron voor pneumatisch bediend gereedschap.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE para los productos.

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no cumplen con la norma CE para los productos.	A	Lengte mm	K	Luchtverbruik per schot @ 5.6 Bar
B	Hoogte mm	L	Beveiliging	Beveiling van de producten
C	Breedte mm	M	Zomer smering	Zomer smering
D	Gewicht Kg	N	Winter smering	Winter smering
E	Geluid LPA, 1s, d	O	0-ring smering	0-ring smering
F	Geluid LWA, 1s, d	P	Type apparaat	Type apparatuur
G	Geluid LPA, 1s, 1m	Q	Afmetingen mm	Afmetingen mm
H	Trilling m/s ²	R	Kop/Kroon	Kop/Kroon
I	Werkdruk max Bar	S	Magazijn capaciteit	Magazijn capaciteit
J	Werkdruk min Bar	T	Nieuwe slagpen lengte mm	Nieuwe slagpen lengte mm
		U	Max. diepte binnenkant piston mm	Max. diepte binnenkant piston mm

SK ©Stanley Bostitch. Roznožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ VIGTIGT – SKAL LÆSES GRUNDIGT IGENNEM: Det er vigtigt, at alle operatører læser og forstår alle afsnit i den Tekniske data-håndbog og den separate Sikkerheds- og driftsvejledningshåndbog, som leveres sammen med dette værktøj. Hvis dette undlades, kan det medføre, at du eller andre personer indenfor arbejdsmrådet kommer alvorligt til skade.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig ers-

Kopieren. Kopiowanie nie pozwolone, ani dla celów handlowych. Nieezycielskie kopiowanie non a-

△ BEMÆRK! Øjenbeskyttelse i overensstemmelse med 89/686/EEC, og af tilsvarende eller højere klasse end defineret i EN166, skal anvendes. Dog skal alle aspekter af operatørarbejde, miljø og andre anvendte maskintyper skal imidlertid også tages ig. Onrecht kopieren. Kopiowanie nie pozwolone, ani dla celów handlowych. Nieezycielskie kopiowanie de CE-vereiste

DK

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke et autoriseret produkt.

△ ADVARSEL! For at forhindre personskader ved uheld:

- Anbring aldrig en hånd eller en anden lejemsdel i udmundingsområdet for fastgøringsanordningen på værktøjet.

SF ©Stanley Bostitch. Etsan jäljontaa ilman luvaa. Tämä piirustus on ilman valtuutusta tehdyn kopiontta. muodosta tuottaa CE-yhdenmukaisuutta.

- Lav aldrig sjov med værktøjet.

G ©Stanley Bostitch. Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε πάνω στην άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίτυπα δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

- Tryk aldrig på aftrækkeren, hvis næsen ikke er vendt direkte mod arbejdsemnet.

I ©Stanley Bostitch. Η περιοχή της απομονωμένης στάσης του εγγύραφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

- Håndtér altid værktøjet med forsigtighed.

I ©Stanley Bostitch. Το τοπ έδαφος δεν αποτελεί την συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

- Tryk aldrig på aftrækkeren eller på kontaktmekanismen, mens værktøjet påfyldes.

I ©Stanley Bostitch. Η περιοχή της απομονωμένης στάσης του εγγύραφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

- For at forhindre utilsigtet aktivering og mulige personskader skal man altid afbryde luftforsyningen:

I ©Stanley Bostitch. Η περιοχή της απομονωμένης στάσης του εγγύραφου δεν αποτελεί την συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

I ©Stanley Bostitch. 1. Inden der foretages indstillinger. 2. Ved vedligeholdelse af værktøjet. 3. Når en tilstopning fjernes. 4.

I ©Stanley Bostitch. 5. Når værktøjet ikke er i anvendelse. 6. Når værktøjet flyttes til et andet arbejdsmåde, eftersom

I ©Stanley Bostitch. utilsigtet aktivering kan forekomme, med deraf følgende fare for personskader.

- Læs håndbogen med sikkerheds- og betjeningsanvisninger, før værktøjet tages i brug.

N ©Stanley Bostitch. Benyt ikke ilt og brændbare gasser som en energikilde til trykluftsbetjent værktøj. er af dette

N ©Stanley Bostitch. dokumentet. Benyt ikke ilt og brændbare gasser som en energikilde til trykluftsbetjent værktøj. er af dette

- Når dette værktøj anvendes, kan det forårsage gnistdannelse og dermed udgøre en

N ©Stanley Bostitch. antændelseskilde for brændbare brændstoffer og gasser.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas

PÅFYLDNING & BETJENING (Figur 1,2)

P ©Stanley Bostitch. de este documento no suporta la conformidad con las normas CE de los productos.

E ©Stanley Bostitch. Hold sommet som vist, og forsigtigt put sommet ind i næsen, og vær forsigtig med ikke at anvende noget tryk, da dette kan forårsage utilsigtet aktivering af værktøjet. (Figur 1)

2. Med sommet på plads, hold værktøjet som vist. (Figur 2)

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

3. Fastgør sommet rettet ind med den ønskede fastgjorte retning. Skub forsigtigt sompistolen imod somhovedet for at aktivere. Sompistolen vil automatisk stoppe når sommet er komplet sat.

PL ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

4. Slá kun som i på arbejdsoverfladen, aldrig ind i materialer, der er for hårde at gennemtrænge.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

ADVARSEL: Dette værktøj aktiveres når næsen bliver trykket ned. Aldrig anvend tryk imod sommet undtaget imod arbejdsmrådet eller alvorlige personskader kan opstå. Vær ekstra forsigtig ved påfyldning af værktøjet og sikre dig, at fastgørelsesanordningen kun er let anbragt ind i værktøjsnæsen for at undgå utilsigtet aktivering.

CZ ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

VÆRKTOJSINDSTILLING (Kun PN100K)

D ©Stanley Bostitch. Denne model (PN100K) leveres med et udvalg af tilbehør til næsen for tilpasning til forskellige typer sørn. For at tilpasse en ny næse:

1. Løsne spændet som vist (Figur 3)

D ©Stanley Bostitch. 2. Isæt det korrekte næsestykke. Værktøjet er udstyret med et næsestykke, der er egnet for de fleste applikationer. For at køre fastgørelsесанорднінг med smalle diametre (såsom dykkere), benyt et længere næsestykke (Figur 4 A) og til dem med en bred diameter på somhovedet, benyt det korte næsestykke (Figur 4 B).

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document voldoen aan de CE-vereisten.

D ©Stanley Bostitch. Denne model (PN100K) er udstyret med et omslag for mere behagelig betjening. For at påsætte omslaget:

1. Placér værktøjet i omslaget og vær sikker på, at luftindtaget er blottet og med næsen anbragt igennem metal ringen. (Figur 5)

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jaljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyn kopion saa käyttää vain lupaamattomasti. 2. Når værktøjet er bragt i position, fremfør de to stopper gennem ringen og fastgør (Figur 6). Afslut tilpasningen ved at fastgøre resten af dupperne efter tur.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσιοδοτηθέντα τύποια του παρόντος έγγραφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα. Hvis værktøjet tabes efter at luftforsyningen er slukket, kan den interne roteringsmekanisme påtage sig en midtcylkus indstilling. Når værktøjet genforsynes med luft, vil værktøjet forblive uarbejdedygtigt og lække luft. For at nulstille den interne ventil, skal du banke let på

I ©Stanley Bostitch. værktøjskabinetet for at ryste ventilen til den korrekte position. (Figur 7) le non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

For general information angående problemløsninger for dette værktøj, henvises venligst til det relevante afsnit i Sikkerhed og Driftsvejledningshåndbogen, der leveres sammen med dette værktøj.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokument ikke ilt og brændbare gasser som en energi kilde til trykluftsbetjent værktøj.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

A	Længde mm.	K	Luftforbrug pr. skud ved 5,6 bar
B	Højde mm.	L	Aktiveringstype
C	Bredde mm.	M	Sommersmøremiddel
D	Vægt kg.	N	Vintersmøremiddel
E	Stoj LPA, 1s, d	O	Smøremiddel til O-ring
F	Støj LWA, 1s, d	P	Klammenavn
G	Støj LPA, 1s, 1m	Q	Mål mm.
H	Vibration m/s ²	R	Hoved/krone
I	P max. bar	S	Magasin Kapacitet
J	P min. bar	T	Nyt drevs længde mm. til godnosći CE prezentowanych produktów.
		U	Max. dybde inde i stempel mm.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

TURVAOHJEET

△ TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI: On tärkeää, että kaikki käyttäjät lukivat ja

ymmärtävät tämän käytöoppaan ja erillisen, tämän työkalun mukana toimitetun

Turvallisuus- ja käyttöohjekirjan kaikki kohdat. Muussa tapauksessa voi olla

käyttäjän tai muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden vakava loukkaantuminen.

D ©Stanley Bostitch. Verneži vaju počtu nevyšlo s povolením. Neoprávnené kopie mohou být považovány za pravodelné. △ VAROITUS! Työkalua käytettäessä on käytettävä direktiiviin 89/686/EEC mukaisia

silmäsuojukseja, jotka ovat luokitustarjoamalla samat tai paremmat kuin EN166-määräykssä

määritetyt suojukset. Kaikki työntekoon, ympäristöön ja muihin käytettäviin koneisiin liittyytä

NL **NL ©Stanley Bostitch. Kopia niet toegelijkt door de CE-**vergunning. Onrechtmatige kopieën mogen worden beschouwd als geldig.

Huoma: Sivusuojuksettamat lasit tai kasvosuojukset eivät yksistään takaa riittävää CE-vero

suojausta.

SF

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument må ikke overvejes som gyldige.

△ VAROITUS! Tapaturmien vältämiseksi:

- Älä koskaan laita käsii tai muita kehon osia työkalun naulojen ulosyöttöalueelle.
- Älä koskaan osoita työkalulla itseäsi tai muita riippumatta siitä, onko työkalussa nauloja vai ei.
- Älä koskaan leiki työkalulla.
- Älä koskaan paina liipaisinta, ellei nokka ole suuntautunut työkappaletta kohti.
- Käsittele työkalua aina suurella varovaisuudella.

G **Εσες δεν πρέπει να αποτελείται ρηγματικός. Τα μη**

εξυπέρβατα είδη πρέπει να αποτελείται ρηγματικός. Τα μη

τα πρέπει να πρέπει να αποτελείται ρηγματικός. Τα μη

I **I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo**

documento non sono autorizzate. Le copie non autorizzate di questo

1. Ennen säätöjen suorittamista; 2. Työkalua huollettaessa; 3. Purettäessä tukkeumaan; 4. Kun työkalu

e i ole käytössä; 5. Siirryttäessä toiseen työtilaan, jolloin työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa tapaturmia.
● Lue ylimääräinen Turvallisuus- ja käyttöohjekirjan ennen työkalun käyttöä.
● Älä käytä happea ja tulemarjoja kaasuja paineimalla toimivien työkalujen energialähteenvä.

N ©Stanley Bostitch. Dokumentet kan endast kopieras för CE-merking for produkten.

TYÖKALUN LATAUS JA KÄYTÖÖ (Kuvat 1 ja 2)

P **P ©Stanley Bostitch. Nao respekteaza a diretrizes anteriores sem autorização prévia. As cópias não autorizadas**

1. Pitele naulaa kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä se varovasti nokkaan. Varo painamasta naulaa, tämä

voi aiheuttaa työkalun tahattoman käynnistymisen. (Kuva 1)

E **E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este**

2. Pitele työkalua kuvan mukaisesti naulan ollessa paikallaan. (Kuva 2)

S **S ©Stanley Bostitch. Na uchýbanie kopírovania dovolené je len s povolením. Neoprávnené kopie nájduť sa v súlade so značkou CE.**

3. Aseta naura halutun kiinnityslinjan suuntaiseksi. Työnnä nauralinta varovasti naura vasten käynnistääksesi työkalun. Nauralin pysähtyy automaatisesti, kun naura on lyötä täysin sisään.

documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

4. Lyö kiinnikkeitä vain työkappaleen pintaan; älä koskaan lyö niitä liian koviiaineisiin.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

VAROITUS: Työkalu käynnisty, kun nokkaa painetaan. Älä koskaan paina naulaa, zgodności CE

ellei se ole työkappaletta vasten. Seurauksena voi olla vakava vamma. Ole erityisen varovainen ladatessasi

työkalun nauloja: varmista,

että kiinnike on asetettu työkalun nokkaan vain kevyesti väälttääksesi tahattoman käynnistymisen.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kopie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül

sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

TYÖKALUN SÄÄTÖ (vain PN100K)

Tämän mallin (PN100K) mukana seuraa valikoima nokkaosia, jotka sopivat käyttöön eri naulatyyppien kanssa.

F ©Stanley Bostitch. Production interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas en mesure de déclarer la conformité des produits aux normes CE.

D ©Stanley Bostitch. Verriegelung nicht ohne Genehmigung gestattet. Nur kulausig erstellte Kopien dieses Dokuments stellen nicht die CE-Zertifizierung für Produkte.

1. Löysää rengas kuvan mukaisesti (Kuva 3)

2. Aseta oikea nokkaosa työkaluun. Työkaluun on asennettu nokkaosa, joka sopii useimpiin käyttötarkoituksiin.

Käytä läpimitaltaan kapeiden kiinnikkeiden (kuten lankaualojen) lyömiseen pidempää nokkaosaa (Kuva 4 A) ja läpimitaltaan leveiden kiinnikkeiden lyömiseen lyhyempää nokkaosaa (Kuva 4 B).

NL TYÖKALUN SUOJUKSEN ASETUS (vain PN100K)

©Stanley Bostitch. Enigvuldig zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document wijlen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

Tämän mallin (PN100K) mukana seuraa suojuus, joka tekee työkalun käytöstä miellyttävämpää. Aseta suojuus näin:

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør.

1. Aseta työkalu suojuksen sisään. Varmista, että ilmansyöttöaukkoa ei ole peitetty ja että nokka on työnnetty metallirekaan läpi. (Kuva 5)

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt

2. Työnnä sivuhihnat renkaan läpi ja kiinnitä ne (Kuva 6). Viimeistele suojuksen asetus kiinnittämällä nepariit.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξουσοბούτρευτα τύποφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

Jos työkalu putoaa ilmansyöttöön katkaisun jälkeen, työkalun sisäinen kiertomekanismi saattaa jäädä kierron keskiasentoon. Kun ilmansyöttö kytketään jälleen päälle, työkalu ei käynnisty ja vuotaa ilmaa. Palauta sisäinen venttiili paikoilleen

I ©Stanley Bostitch. Non è consentita la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

Katso lisätietoja tämän työkalun ongelmanratkaisusta työkalun mukana tulleen Turvallisuus- ja käyttöohjekirjan soveltuvasta osiosta.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produkter.

Älä käytä heappea ja tulenarkoja kaasuja paineilmalla toimivien työkalujen energialähteenä.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas desse documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

Tekniset tiedot: Katso tekniset tiedot taulukosta ? tämän käyttöoppaan alussa.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas do este documento no garantizan la conformidad con la CE para los productos.

A	Pituus mm	K	Ilman kulutus per laukaisu @ 5.6 Bar
B	Korkeus mm	L	Aktivoimistyyppi
C	Leveys mm	M	Kesä voiteluaine
D	Paino kg	N	Talvi voiteluaine
E	Melu LPA, 1s, d	O	O-renkaan voiteluaine
F	Melu LWA, 1s, d	P	Naulain tyyppi
G	Melu LPA, 1s, 1m	Q	Naulan koko mm
H	Täriin m/s ²	R	Kanta/Kruunu
I	P max Bar	S	Lippaan tilavuus
J	P min Bar	T	Iskurin pititus mm
		U	Max syvyyss iskurin sisällä mm

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Είναι σημαντικό όλοι οι χειριστές να διαβάσουν και να κατανοήσουν όλες τις ενότητες αυτού του εγχειριδίου.
Τεχνικών Στοιχείων Εργαλείου και του ξεχωριστού εγχειριδίου Οδηγίες Ασφάλειας & Λειτουργίας που συνοδεύουν αυτό το εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού σε εσάς ή σε άλλα άτομα στο χώρο εργασίας.

Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/686/EOK, βαθμού ίσου ή μεγαλύτερου από τα όσα ορίζονται στο Πρότυπο EN166. Ωστόσο, κατά την επιλογή οποιουδήποτε προσωπικού εξοπλισμού προστασίας θα πρέπει επίσης να εξετάζονται όλες οι πτυχές εργασίας των χειριστών, το περιβάλλον και ο(οι) άλλος(οι) τύπος(οι) χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων. Σημείωση: Τα προστατευτικά γυαλία και οι προσωπίδες μόνο που δεν προφυλάσσουν στο πλάι δεν παρέχουν επαρκή προστασία.

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäljentää ilman lupa. Tämä asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopio ei ole saamaan palkkaa.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για την αποφυγή τυχαίων τραυματισμών:

- Μην τοποθετείτε ποτέ το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος στο χώρο εξαγωγής υνδετήρων του εργαλείου.
- Μην στρέφετε ποτέ το εργαλείο προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο, ανεξάρτητα από το εάν περιέχει συνδετήρες ή όχι.
- Μην επιδίδεστε ποτέ σε αστεία.
- Μην τραβάτε ποτέ τη σκανδάλη παρά μόνο εάν η μύτη προσανατολίζεται στο σημείο εργασίας.
- Χειρίζεστε πάντα με προσοχή το εργαλείο. i relativi prodotti.
- Μην τραβάτε τη σκανδάλη ή μην πλέζετε το μηχανισμό παγίδευσης ενώ φορτώνετε το εργαλείο.
- Για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση και τον πιθανό τραυματισμό, αποσυνδέστε πάντα την παροχή αέρα.

P ©Stanley Bostitch. 1. Πριν πραγματοποιήστε ρυθμίσεις. 2. Κατά τη συντήρηση του εργαλείου. 3. Κατά την αντιμετώπιση μιας εμπλοκής. 4. Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται. 5. Όταν μετακινήστε σε ένα διαφορετικό χώρο εργασίας, καθώς μπορεί να επέλθει τυχαία ενεργοποίηση, προκαλώντας ενδεχομένως τραυματισμό.

E ©Stanley Bostitch. ● Πριν χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαβάστε το πρόσθετο φυλλάδιο Οδηγίες Ασφάλειας & Λειτουργίας. Asociadas con las normas CE de los productos.

S ©Stanley Bostitch. ● Μην χρησιμοποιείτε για τα πνευματικά εργαλεία ως πηγή ενέργειας οξυγόνο και καύσιμα αέρια. ● Η λειτουργία του εργαλείου αυτού μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και να δράσει ως πηγή ανάφλεξης για τα εύφλεκτα καύσιμα και αέρια.

ΠΛΟΥΤΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (Εικ. 1, 2)

PL ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE.

1. Κρατώντας το καρφί όπως τα παρουσιάζεται στην εικόνα, τοποθετήστε τροσεκτικά το καρφί στη μύτη, τροσέχοντας να μην ασκήσετε πίεση δεδομένου ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την τυχαία ενεργοποίηση του εργαλείου. (Εικ. 1)

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

2. Με το καρφί τοποθετημένο, κρατήστε το εργαλείο όπως φαίνεται στην εικόνα. (Εικ. 2)

S ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE.

3. Τοποθετήστε το καρφί σύμφωνα με την κατεύθυνση στερέωσης του θέλετε. Ωθήστε μαλακά το καρφωτικό αντικριστά στην κεφαλή του καρφιού για να ενεργοποιηθεί. To καρφωτικό θα σταματήσει αυτόματα όταν τρωθεί εντελώς το καρφί.

SK ©Stanley Bostitch. Dokument je zakazany bez povolenia jeho zatahania. Neprinášane kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

4. Χρησιμοποιέτε τους συνδετήρες μόνο στην επιφάνεια εργασίας και τοτέ σε υλικά του είναι τάχα τολύ σκληρά για να διατεραστούν.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül

G

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτά τα εργαλεία ενεργοτοιούνται όταν πέζεται η μύτη. Μην ασκείτε τοπέ τίεση αντικριστά στο καρφί ταρά μόνο αντικριστά στο τεμάχιο εργασίας ειδώλων Θα μπορούσε να τροκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Επειδήζετε ιδιαίτερη τροσή κατά τη φόρτωση του εργαλείου για να εξασφαλίσετε ότι ο συνδετήρας τοποθετείται ελαφρά μόνο μέσα στη μύτη του εργαλείου για να αποτραπεί η τυχαία ενεργοτοίηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (PN100K μόνο)

Αυτό το μοντέλο (PN100K) ταρέχεται με μια επλογή εξαρτημάτων μύτης τροκεμένου να ταιριάζει με διαφορετικούς τύπους καρφιών. Για να τοποθετήσετε μια νέα μύτη:

NL 1. Ξεσφίξτε το κολάρο όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ. 3) **er toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.**

2. Τοποθετήστε το σωστό τεμάχιο μύτης. Το εργαλείο διαθέτει τεμάχια μύτης κατάλληλα για τις τερισσότερες εφαρμογές. Για να τροωθήσετε συνδετήρες με μικρές διαμέτρους (όπως τα ακέφαλα καρφιά), χρησιμοποιήστε το μακρύτερο τεμάχιο μύτης (Εικ. 4 A) και για αυτούς που έχουν μεγάλη διάμετρο κεφαλής χρησιμοποιήστε το κοντύτερο τεμάχιο μύτης (Εικ. 4 B).

SF 1. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (PN100K μόνο)**

Αυτό το μοντέλο (PN100K) ταρέχεται με ένα τερίβλημα για ανετότερη λειτουργία. Για να τοποθετήσετε το τερίβλημα:

G 1. Τοποθετήστε το εργαλείο μέσα στο τερίβλημα εξασφαλίζοντας ότι το στόμιο εισαγωγής αέρα είναι εκτεθειμένο, και με τη μύτη τοποθετημένη μέσω του μεταλλικού δακτυλίου ασφαλείας. (Εικ. 5)

I 2. Μόλις τοποθετηθεί, τεράστε τις δύο τλαίνες λωρίδες μέσω του δακτυλίου και στερεώστε (Εικ. 6). Ολοκληρώστε την τοποθέτηση στερεώνοντας τις υπόλοιπες σούστες στη σειρά.

N **ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Εάν το εργαλείο τέσει αφού έχει διακοπεί η ταροχή αέρα, ο εσωτερικός μηχανισμός ανακύκλωσης μπορεί να τεθεί σε θέση μέσης κύκλου. Όταν επανατροφοδοτηθεί με αέρα, το εργαλείο θα παραμείνει ανενεργό και θα έχει διάρροη αέρα. Για να επαναφέρετε την εσωτερική βαλβίδα, χτυπήστε ελαφρά το τώμα του εργαλείου για να κουνηθεί η βαλβίδα και να επαναφερθεί στη σωστή θέση. (Εικ. 7)

E 1. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση τροβλημάτων που αφορούν αυτό το εργαλείο, παρακαλώ ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του Εγχειρίδιου Οδηγιών Ασφαλείας και Λειτουργίας που ταρέχεται με αυτό το εργαλείο.

S 2. Μην χρησιμοποιείτε για τα πνευματικά εργαλεία, οξυγόνο και καύσιμα αέρια ως πηγή ενέργειας.

PL 1. **Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.**

A	Μήκος (mm)	K	Κατανάλωση αέρα ανά βολή στα 5,6 Bar
B	Άγρυπνη γέμιση (mm)	L	Απλό ή αυτόματο
C	Πλάτος (mm)	M	Θερινό λιπαντικό
D	Βάρος (Kg)	N	Χειμερινό λιπαντικό
E	Στάθμη θορύβου LPA, 1s, d	O	Λιπαντικό τασμούχας
F	Στάθμη θορύβου LWA, 1s, d	P	Όνομασία συνδετήρα
G	Στάθμη θορύβου LPA, 1s, 1m	Q	Διαστάσεις (mm)
H	Δόνηση m/s ²	R	Κεφαλή/κορώνα
I	Μέγιστη πίεση (Bar)	S	Χωρητικότητα γεμίστρια
J	Ελάχιστη πίεση (Bar)	T	Μήκος νέου οδηγού (mm)
		U	Μέγιστο βάθος μέσα στο έμβολο (mm)

HU 2. **A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.**

△ **IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE:** è importante che tutti gli operatori leggano e comprendano tutte le sezioni del presente Manuale di specifiche tecniche dell'utensile e del Manuale d'istruzioni d'uso e sicurezza separato forniti con l'attrezzo. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare seri infortuni all'operatore e ad altri soggetti che si trovano nell'area di lavoro.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erscheinen Kopien dieses Dokumentes, wenn es nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

△ **AVVERTENZA!** È necessario utilizzare una protezione per gli occhi conforme alla Direttiva 89/686/EEC, che sia di qualità uguale o superiore a quella definita nella norma EN166. Tuttavia, quando si scelgono dispositivi di protezione individuale devono essere considerati tutti gli aspetti del lavoro dell'operatore, l'ambiente e gli altri tipi di macchinari utilizzati.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument må ikke udgives, da de ikke overholder de CE-viltekniske krav.

Nota: gli occhiali senza schermatura laterale e le mascherine per il viso da soli non garantiscono una protezione adeguata.

SF ©Stanley Bostitch. Eisse jälentää ilman luua. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta

I

kopioitava luontainen käsitys.

- Non mettere mai la mano o altre parti del corpo nell'area di eiezione dei fissaggi.
- Non puntare mai l'utensile verso di sé o verso altre persone in presenza o meno di fissaggi all'interno della macchina.
- Non utilizzare mai l'utensile per giocare.
- Non premere mai il grilletto se la punta non è diretta verso il pezzo da lavorare.
- Maneggiare sempre l'utensile con cura.
- Non tirare mai il grilletto o premere la sicura durante il caricamento dell'utensile.
- Per evitare l'azionamento accidentale e quindi il rischio di lesioni, scollegare sempre l'aria:

I ©Stanley Bostitch. Reprodução não autorizada de este documento é proibida. Proibido copiar o conteúdo de este documento.

1. Prima di procedere ad una regolazione. 2. Durante gli interventi di manutenzione. 3. Per sbloccare un inceppamento. 4. Quando l'utensile non viene utilizzato. 5. Quando ci si sposta in una diversa zona

N ©Stanley Bostitch. Reproducción no autorizada de este documento. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento.

- Prima di utilizzare l'utensile si raccomanda di leggere l'opuscolo di istruzioni aggiuntive relative all'uso e alla sicurezza.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização previa. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

- Il funzionamento di questo utensile può generare scintille che a loro volta agirebbero da fonte di ignizione per combustibili e gas infiammabili.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

CARICAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UTENSILE (Fig. 1,2)

S 1. Tenendo il chiodo come mostrato, inserirlo con attenzione nella punta avendo cura di non esercitare alcuna pressione in quanto si potrebbe causare l'attivazione accidentale dell'utensile (Fig. 1).

2. Con il chiodo in posizione, tenere l'utensile come mostrato (Fig. 2).

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE.

3. Posizionare il chiodo in linea con la direzione di fissaggio desiderata. Spingere delicatamente la chiodatrice contro la testa del chiodo per attivarla. La chiodatrice si arresta automaticamente quando il chiodo è completamente inserito.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE.

4. Inserire gli elementi di fissaggio solo nella superficie di lavoro e mai in materiali troppo duri da penetrare.

PRECAUZIONE: questi utensili si attivano quando viene premuta la punta. Non esercitare mai alcuna pressione sul chiodo se non quando è contro il pezzo da lavorare per evitare il rischio di ferimenti seri. Avere particolare cura quando si carica l'utensile – assicurarsi che l'elemento di fissaggio sia posizionato solo leggermente nella punta dell'utensile per evitare che questo si accenda in maniera accidentale.

SK ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

REGOLAZIONE DELL'UTENSILE (solo PN100K)

Questo modello (PN100K) ha in dotazione diversi montaggi per punte che consentono di lavorare con differenti tipi di chiodi. Per montare una nuova punta:

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas conformes aux normes CE.

de 1. Svitare la flangia come mostrato (Fig. 3).

D ©Stanley Bostitch. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas conformes aux normes CE.
Kontrolér, om alle deler til produktet er tilstede.

2. Inserire la punta giusta. L'utensile monta una punta adatta per la maggior parte delle applicazioni. Per inserire gli elementi di fissaggio con diametro più stretto (come per esempio i chiodi a spillo), usare la punta più lunga (Fig. 4 A) e per quelli con un diametro a testa più larga usare la punta più corta (Fig. 4 B).

NL **FISSAGGIO DEL RIVESTIMENTO DELL'UTENSILE (solo PN100K)**
Kontrolér, om alle deler til produktet er tilstede.

This model (PN100K) has a liner assembly for greater comfort of use. To mount the liner:

G ©Stanley Bostitch. Η εγκατάσταση της μάρσνης γίνεται από την παρένθετη εγκατάσταση της ρύπανσης στην κορυφή του μαρσνή.

1. Posizionare l'utensile all'interno della fodera assicurandosi che l'alimentazione dell'aria sia in vista e con la

punta posizionata attraverso l'anello metallico di centraggio (Fig. 5).

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jaljentaa ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt

kopiot eivät voi olla hyväksytyt CE-merkinnän osalta.

2. Una volta posizionato, inserire i due cinturini laterali attraverso l'anello e fissarli (Fig. 6). Completare l'operazione chiudendo uno alla volta i bottoni.

G ©Stanley Bostitch. Διαθέτεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη
εξαρτώμενα προϊόντα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν ανιασόφωφτα CE για
τα

Se l'utensile viene fatto cadere dopo che l'alimentazione dell'aria è stata chiusa, il meccanismo interno di attivazione del ciclo può assumere la posizione mezzo ciclo. Quando viene rifornito d'aria, l'utensile non entra in funzione e perde aria. Per rimettere a posto la valvola interna, picchiettare delicatamente sul cappuccio

I ©Stanley Bostitch. Per riportare la valvola nella posizione giusta (Fig. 7).

I ©Stanley Bostitch. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

Per informazioni generali sulla risoluzione dei problemi per questo utensile, consultare la relativa sezione nel Manuale

N ©Stanley Bostitch. Non sono consentite le copie non autorizzate. Ikkuna kopier av dette dokumenter oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

Non usare ossigeno o altri gas combustibili come fonte di alimentazione per gli utensili pneumatici.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas desse documento não garantem a conformidade CE para os produtos.

Dati tecnici:
Consultare i dati tecnici riportati sulla tabella ? alla fine di questo manuale.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

dокументo no garantizan la conformidad con las normas CE.

S ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

dокументo no garantizan la conformidad con las normas CE.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este

dокументo no garantizan la conformidad con las normas CE.

P ©Stanley Bostitch. Reproduktion ist ohne vorherige Genehmigung untersagt. Kopien dieser Dokumente, die keine Genehmigung für CE-Zertifizierung der Produkte erhalten haben,

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

PL ©Stanley Bostitch. Reprodukcja bez pozwolenia nie jest dozwolona. Kopie, nie uzyskane pozwolenia na

Zakazany reprint bez pozwolenia. Kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto

dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül

sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

A	Lunghezza mm.	K	Consumo aria per fissaggio @ 5.6 Bar
B	Altezza mm.	L	Tipo di attuazione
Lu	Larghezza mm.	M	Lubrificante estivo
Lu	Peso Kg.	N	Lubrificante invernale
E	Rumorosità L _{WA} , 1s, d	O	Lubrificante per O-rings
F	Rumorosità L _{WA} , 1s, d	P	Nome fissaggio
G	Rumorosità L _{WA} , 1s, 1m	Q	Dimensioni mm.
H	Vibrazione m/s ²	R	Testa/cavallo
P	max Bar	S	Capacità magazzino
J	P min Bar	T	Lunghezza nuovo martelletto mm.
		U	Profondità max. dentro il pistone mm

SIKKERHETSINSTRUKSER

⚠ VIKTIG. LES NØYE: Det er viktig at alle operatorer leser og forstår alle seksjoner i denne Manualen for verktøyets tekniske data, og den særskilte Instruksjonsmanualen for sikkerhet og betjening som følger med verktøyet. Unnlatelse å gjøre dette kan føre til at du eller andre i arbeidsområdet kan komme alvorlig til skade.

⚠ ADVARSEL! Øyvern i henhold til 89/686/EEC, og med tilsvarende eller større grad enn det som er definert i EN166 bør brukes. I midlertid bør alle aspekter av operatørens arbeid, miljø og andre type(r) maskiner som brukes tas i betrakning ved valg av personlig verneutstyr. Merk: Briller uten sidebeskyttelse og ansiktsbeskyttelse er ikke tilstrekkelig beskyttelse.

⚠ ADVARSEL! For å unngå tilfeldige skader:

- Hold aldri hendene eller andre kroppsdele i nærheten av festeverktøysutskytingssone.
- Sikt aldri verktøyet mot deg selv eller andre, uansett om det inneholder festeverktøy eller ikke.
- Lek aldri med verktøyet.
- Trykk aldri på avtrekkeren hvis ikke nesen er rettet mot arbeidsstykket.
- Behandle alltid verktøyet forsiktig.
- Trykk aldri på avtrekkeren eller på utløsermekanismen mens verktøyet lades.
- For å unngå at verktøyet tilfeldig aktiveres og mulige skader, frakople alltid lufttilførselen:
 1. For justeringer.
 2. Ved vedlikehold av verktøyet.
 3. Ved fjerning av blokkeringer.
 4. Når verktøyet ikke er i bruk.
 5. Ved flytting til et annet arbeidsområde, idet verktøyet tilfeldig kan aktiveres og derav muligens forårsake skade.
- Les gjennom tilleggsheftet med sikkerhets- og bruksanvisninger før du bruker verktøyet.
- Ikke bruk oksygen og brennbare gasser som energikilde for pneumatiske drevne verktøy.
- Betjening av dette verktøyet kan forårsake gnister og være en tenningskilde for brennbare drivstoffe og gasser.

N

P LADING OG BETJENING AV VERKTØY (fig. 1, 2)

deste documento não pode ser reproduzido sem autorização prévia. As cópias não autorizadas destes documentos são ilegais e podem ser sujeitas a punição criminal.

1. Hold spikeren som vist på bildet. Før spikeren forsiktig inn i nesen uten å bruke kraft idet ethvert trykk kan medføre utilsiktet aktivering av verktøyet. (fig. 1)

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento son ilegales y pueden ser sujetas a una sanción penal.

2. Når spikeren er på plass, hold verktøyet som vist. (fig. 2)

S ©Stanley Bostitch. No está permitida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento son ilegales y pueden ser sujetas a una sanción penal.

3. Posisjoner spikeren på linje med ønsket retningslinje for festeverktøyet. Skyv spikerpistolen forsiktig mot spikerhodet for å aktivere.

E ©Stanley Bostitch. No está permitida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento son ilegales y pueden ser sujetas a una sanción penal.

Spikerpistolen stopper automatisk når spikeren er ført helt inn.

PL ©Stanley Bostitch. Nie wolno kopiować tego dokumentu bez pozwolenia. Kopy niezatwierdzonych tego dokumentu są非法的, i mogą być podlegać kara kryminalna.

4. Festeverktøy skal kun drives inn til arbeidsoverflaten; aldri inn i materialer som er for harde til å trenge gjennom.

Nie wolno kopiować niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

ADVARSEL: Disse verktøyene aktiveres når nesen er nedtrykket. Legg aldri trykk på spikeren med unntak av trykk mot arbeidsstykket, for å unngå at alvorlige ulykker inntreffer. Vær spesielt forsiktig ved lading av verktøyet og sorg for at festeverktøyet kun er lett plassert i nesen på verktøyet for å unngå tilfeldig aktivering.

CZ ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento son ilegales y pueden ser sujetas a una sanción penal.

Nie wolno kopiować niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

JUSTERING AV VERKTØY (kun PN100)

F Denne modellen (PN100K) er utstyr med et utvalg av nesetilpasninger som passer til forskjellige spikertyper. For å tilpasse en ny nese:

1. Løsne kragen som vist (fig. 3)

D Denne modellen (PN100K) er utstyr med et utvalg av nesetilpasninger som passer til forskjellige spikertyper. For å tilpasse en ny nese:

2. Sett inn det riktige nesestykket. Verktøyet er utstyr med nesestykket som passer de fleste

NL applicasjoner. For å drive festeverktøy med smale diametre (slik som nagler med forsenket hode) benytt

NL det lengre nesestykket (fig. 4A) og for de som har en bred hodediameter bruk det kortere nesestykket (fig. 4B).

NL kopien van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

TILPASNING AV OVERTREKK FOR VERKTØY (kun PN100K)

DK Uautoriserede kopier af dette dokumentet
uden tilgang til originaldokumentet.

Denne modellen (PN100K) er utstyr med et ermete tilpaspunkt for enklere betjening. For å tilpasse ermet:

SF Plasser verktøyet i ermet ved å sørge for at luftinntaket er eksponert og med nesen gjennom festeringen. (fig. 5)

G Fullfør tilpasningen ved å feste resten av knappene i tur og orden.

FEILSØKING

I Dersom verktøyet faller etter at lufttilførselen er skrudd av, kan den interne arbeidssyklusen innta en midtsykisk posisjon. Når det på nytt får lufttilførsel vil verktøyet være ute av funksjon og vil lekke luft. For å nullstille den interne ventilen, slå lett på verktøyhetten for å riste ventilen i riktig stilling. (fig. 7)

N For generell informasjon om feilsøking for dette verktøyet, vennligst referer til det relevante avsnittet i instruksjonsmanualen for sikkerhet og betjening som følger med verktøyet.

P Ikke bruk oksygen og brennbare gasser som energikilde for pneumatiske drevne verktøy.

E Não autorizadas

deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

Tekniske Data:

Vennligst se etter tekniske data i tabellen merket ? på slutten av denne brukerveilederingen.

E Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

A	Lengde mm.	K	Luft forbruk per skudd @ 5.6 Bar
B	Høyde mm.	L	Avtrekksmekanisme
C	Bredde mm.	M	Smøreolje for verktøy (Sommer)
D	Vekt Kg.	N	Smøreolje for verktøy (Vinter)
E	Lydnivå LPA, 1s, d	O	Smøreolje for O- ringer
F	Lydnivå LWA, 1s, d	P	Spiker Navn
G	Lydnivå LPA, 1s, 1m	Q	Dimensjon mm.
H	Vibrasjoner m/s ²	R	Hode/ Krone
I	Lufttrykk max Bar	S	Magasin kapasitet
J	Lufttrykk min Bar	T	Lengde på nytt hammerblad mm
		U	Maks. dybde i stempel mm

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie ma charakteru deklaracji zgodności CE.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ **IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO:** É importante que todos os operadores leiam e
compreendam todas as secções deste manual de Especificações Técnicas da
Ferramenta e o Manual de Operação e Segurança fornecido em separado com esta
ferramenta. Caso contrário, o utilizador ou terceiros que se encontrem na área de
trabalho poderão sofrer lesões sérias.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig ers
Kopieren Dokumente dürfen nicht die CE-Befähigung für Produkte.
NL Todavía, aquando da selección de qualquer equipamento de protecção pessoal, devem
considerar-se todos os aspectos relacionados com o trabalho dos operadores, ambiente
e outro(s) tipo(s) de maquinaria utilizado(s). Observação: Os óculos sem protecção lateral
ou máscaras para o rosto não garantem uma protecção adequada.

DK ©Stanley Bostitch. Ma ikke gyűjthető úgy, hogy azoknak a dokumentumnak a részei
udgør ikke CE-overholdelse for produkterne.
△ **ADVERTÊNCIA!** Para evitar lesões accidentais:

- Não colocar a mão ou qualquer outra parte do corpo na zona de saída dos fixadores;
- Não apontar a pistola contra si próprio ou contra terceiros, quer esta contenha
fixadores ou não;

● Não brincar com a pistola;

G ● Não apertar o gatilho, excepto quando a ponta da pistola estiver apoiada sobre o
material que deve ser fixado;

S ● Usar sempre a pistola com muito cuidado;

ε Ε ● Não apertar o gatilho nem pressionar o mecanismo do dispositivo de segurança durante o
carregamento da ferramenta.

I ● Para evitar o accionamento casual e o riscos de lesões, desligue sempre o fornecimento de ar:

1. Antes de fazer ajustes. 2. Durante a manutenção da ferramenta. 3. Quando remover um
encravamento. 4. Quando a ferramenta não estiver a ser usada. 5. Na hora de se deslocar de um

N ● Antes de utilizar a ferramenta leia o folheto de Instruções de Operação e Segurança adicional.

● Não utilizar oxigénio nem gases combustíveis como fonte de energia para ferramentas
pneumáticas.

P ● O funcionamento desta ferramenta pode provocar faíscas e actuar como fonte de ignição de
combustíveis e gases inflamáveis.

E CARREGAMENTO E OPERAÇÃO DA FERRAMENTA (Figs 1,2)

1. Segurando o prego conforme indicado, insira com cuidado o prego na guia frontal, sem exercer
qualquer pressão, pois poderá causar a activação accidental da ferramenta. (Fig 1)

S 2. Com o prego inserido, segure na ferramenta conforme indicado. (Fig 2)

PL 3. Posicione o prego em linha com a direcção desejada de fixação. Empurre a pistola de pregos
suavemente contra a cabeça do prego para activar. A pistola de pregos pára automaticamente
quando o prego estiver completamente cravado.

CZ 4. Crave os fixadores apenas na superfície de trabalho; nunca em materiais demasiado duros de
penetrar.

Nie udostępnianie kopia niniejszego dokumentu nie stanowi deklaracji zgodności CE

IE **ADVERTÊNCIA:** Estas ferramentas são activadas quando a guia frontal é pressionada. Nunca exerça
pressão contra o prego, excepto quando for contra a peça de trabalho ou poderão resultar lesões
sérias. Tome especial cuidado ao carregar a ferramenta, assegure-se que o fixador está apenas
levemente posicionado na guia frontal da ferramenta para prevenir a activação accidental.

SK ©Stanley Bostitch. Nie udostępnianie kopia niniejszego dokumentu nie stanowi deklaracji zgodności CE

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

P

AJUSTE DA FERRAMENTA (Apenas PN100K)

Este modelo (PN100K) vem abastecido com uma seleção de guias de encaixe para se adaptar a diferentes tipos de pregos. Para colocar uma guia frontal nova:

1. Desaperte o colar conforme indicado (Fig 3)

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments stellen eine Gefahr für die Sicherheit dar und sind unzulässig. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

Kooperative Nutzung des Dokuments ist ohne vorherige Genehmigung verboten. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

NL ©Stanley Bostitch. Kopieren van dit document is niet toegestaan. De kopieën zijn niet toestemming gegeven dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

ACESSÓRIO PARA COBERTURA DA FERRAMENTA (Apenas PN100K)

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE-tilknydelse for produkterne.

Este modelo (PN100K) vem abastecido com uma luva para facilitar a operação. Para colocar a luva:

1. Posicione a ferramenta dentro da luva e assegure-se que a entrada de ar fica exposta e a guia frontal posicionada através do anel posicionador de metal. (Fig 5)

SF ©Stanley Bostitch. Täytäntäminen ei ole sallittua. Täytäntäminen ilman vakuutusta tehdyn kopion eivät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

2. Uma vez colocada, passe as duas tiras laterais pelo anel e feche (Fig 6). Para completar a colocação da cobertura feche o resto dos botões, um de cada vez.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξαρτώμενα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμόρφωση CE για τα προϊόντα.

Se a ferramenta for interrompida após o fecho do fornecimento de ar, o mecanismo de ciclo interno poderá assumir uma posição de ciclo médio. Ao ser novamente fornecida com ar, a ferramenta

I ©Stanley Bostitch. Dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

I permanecerá inoperável e haverá fuga de ar. Para rearmar a válvula interna, dê golpes leves na capa da ferramenta para colocar a válvula na posição adequada. (Fig 7)

Para informação geral sobre resolução de problemas para esta ferramenta, é favor ver a secção relevante no Manual de Operação e Segurança fornecido com esta ferramenta.

Para informações gerais sobre a resolução de problemas para esta ferramenta, favor ver a secção relevante no Manual de Operação e Segurança fornecido com esta ferramenta.

N ©Stanley Bostitch. Reproducción prohibida sin autorización previa. As cópias não autorizadas de este documentoet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

Não utilizar oxigénio e gases combustíveis como fonte de energia para ferramentas pneumáticas.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas de este documentoet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

Especificações Técnicas:

Por favor, consulte os dados técnicos na tabela assinalada com ? na parte da frente deste manual.

A	Comprimento em mm.	K	Consumo de ar por disparo @ 5,6 Bar
B	Altura em mm.	L	Tipo de activação
C	Largura em mm.	M	Lubrificante de Verão
D	Peso em kg.	N	Lubrificante de Inverno
E	Ruído LPA, 1s, d	O	Lubrificante de vedante em O
F	Ruído LWA, 1s, d	P	Nome do grampo
G	Ruído LPA, 1s, 1m	Q	Dimensões em mm.
H	Vibração m/s ²	R	Cabeça/coroa
I	P máx. Bar	S	Capacidade do alimentador
J	P míni. Bar	T	Comprimento em mm do novo accionador.
		U	Profundidade máx. interior do pistão em mm.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ **IMPORTANTE, LEER CON ATENCIÓN:** es importante que todos los operarios lean y entiendan todas las secciones de este Manual de Datos Técnicos de la Herramienta y el Manual de Instrucciones de Funcionamiento y Seguridad que viene por separado con esta herramienta. El no hacerlo podría tener como resultado que usted u otras personas de la zona de trabajo sufran daños graves.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig ers
Kopieren und Vervielfältigen Sie diese Dokumente ohne die entsprechenden CE-
Normen zu beachten.

△ **¡ATENCIÓN!** Se debe utilizar protección para los ojos de acuerdo con la norma

89/686/EEC y con la norma EN166 o superior. Sin embargo, se deben tener en cuenta

NL todos los aspectos del trabajo, el entorno de los operarios y el tipo de maquinaria que se
kopieren und Vervielfältigen Sie diese Dokumente ohne die entsprechenden CE-
Normen zu beachten.

sin pantallas laterales o las mascarillas para la cara, por sí mismas, no ofrecen una
protección adecuada.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette d
udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

△ **ADVERTENCIA:** para evitar daños accidentales:

• No sitúe nunca la mano o cualquier otra parte del cuerpo en la zona de disparo de los
SF remaches;

kopieren und Vervielfältigen Sie diese Dokumente ohne die entsprechenden CE-
Normen zu beachten.

• No dirigir nunca la máquina contra uno mismo u otra persona, ya contenga remaches
o no;

G ©Stanley Bostitch. Μη αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη δόξια. Ta
εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή γίνεται μόνο από τους επίσημους συρόφων
τα πρόσωπα.

• No bromear nunca con la fijadora; Μη αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη δόξια. Ta
εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή γίνεται μόνο από τους επίσημους συρόφων
τα πρόσωπα.

• No apretar nunca el gatillo a no ser que la herramienta apunte al material de trabajo;

• Manejar la herramienta siempre con la máxima atención;

• No apretar nunca el gatillo, ni el mecanismo de disparo durante la carga de la
herramienta.

I ©Stanley Bostitch. Vista la reproducción senza permesso. Le copie non autorizzate di
documenti elettronici sono in contrasto con la conformità CE per i relativi prodotti.
E

• Para evitar el accionamiento accidental y, por lo tanto el riesgo de lesiones, desconectar
siempre el aire:

1. Antes de proceder a un ajuste. 2. Durante las operaciones de mantenimiento. 3. Para desatascar la
N herramienta. 4. Cuando la herramienta no se utilice. 5. Mientras se pasa de una zona de trabajo a
dokumentu. 6. Cada vez que se cambie la herramienta. 7. Cada vez que se cambie la pieza de trabajo.
P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
desta documentação são em desacordo com a conformidade CE para os produtos.

• Lea el folleto adicional de Seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la
herramienta.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
desta documentação são em desacordo com a conformidade CE para os produtos.

• No use oxígeno o gases combustibles como fuente de energía de herramientas neumáticas.
• El funcionamiento de esta herramienta puede provocar chispas y ser una fuente de ignición de
combustibles y gases inflamables.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este
documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA (figuras 1 y 2)

S ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
do dokumentu nie supponuje zgodności z normami CE dla produktów.
PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
przez producenta.

3. Coloque el clavo en línea según la dirección en la que quiere clavarlo. Presione con delicadeza la
clavadora contra la cabeza del clavo para activarla. La clavadora se detendrá automáticamente
cuando el clavo esté completamente clavado.

CZ ©Stanley Bostitch. Kopiaci i kladouci výrobek mohou být nebezpečné. Neautoryzované kopie
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
pretože sú výrobky s označením CE.

4. Clave únicamente en la superficie de trabajo, nunca en materiales demasiado duros para
penetrarlos.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
przez producenta.

ADVERTENCIA: estas herramientas se activan cuando se aprieta la nariz. Nunca ejerza presión contra
la nariz excepto contra el material de trabajo, o pueden producirse lesiones serias. Tenga cuidado en

SK ©Stanley Bostitch. Výrobky s označením CE sú výrobky s označením CE.

especial cuando cargue la herramienta, y asegúrese de que clavo se encuentra colocado ligeramente
en la nariz para evitar la activación accidental.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítátható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

AJUSTE DE LA HERRAMIENTA (sólo modelo PN100K)

Este modelo (PN100K) se suministra con una selección de acoples para la nariz que se ajustan a distintos tipos de clavos. Para poner una nariz nueva:

1. Desenrosque el cuello como se muestra en la figura 3.

2. Introduzca la nariz que corresponda. La herramienta viene con una nariz adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Para clavar clavos de poco diámetro (como puntas) use el acople más largo (figura 4 A), y en el caso de aquellos con un diámetro más ancho en la cabeza use el acople más corto (figura 4 B).

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

FUNDÁ DE LA HERRAMIENTA (sólo modelo PN100K)

Este modelo (PN100K) se suministra con una funda para hacer más cómodo su uso. Para acoplar la funda:

1. Coloque la herramienta dentro de la funda asegurándose de que la entrada de aire quede expuesta, y pase la anilla metálica por encima de la nariz (figura 5).

SE ©Stanley Bostitch. Esiellä tulee varustettu ilman valtuutusta tehdystä kopiointi ei-vät muodosta tuotteille CE-yhdenmukaisuutta.

2. Una vez colocada, enganche en las presillas las dos tiras laterales pasándolas por la anilla (figura 6).

Finalice el acople asegurando el resto de presillas una a una.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξαρτώμενα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

Si se cae la herramienta después de desconectar el suministro de aire, el mecanismo de ciclos interno puede situarse en una posición intermedia. Cuando se vuelva a conectar el aire, la herramienta no funcionará y perderá aire. Para restaurar la válvula interna, golpee ligeramente la carcasa de la herramienta para situar la válvula a la posición adecuada (figura 7).

Para obtener información general sobre la resolución de problemas en esta herramienta, remítase a la sección pertinente del Manual de seguridad e instrucciones de uso que se suministra con la herramienta.

No use oxígeno ni gases combustibles como fuente de energía en herramientas neumáticas.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas destes documentos não estão em conformidade com a CE para os produtos.

Datos técnicos

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

A	Longitud mm.	K	Consumo de aire por disparo a 5,6 bares
B	Altura mm.	L	Tipo de accionamiento
C	Anchura mm.	M	Lubricante para verano
D	Peso Kg.	N	Lubricante para invierno
E	Ruido LPA, 1s, d	O	Lubricante de la junta tórica
F	Ruido LWA, 1s, d	P	Nombre del clavo
G	Ruido LPA, 1s, 1m	Q	Dimensiones mm:
H	Vibración m/s ²	R	Cabeza/corona
I	P máx. bares	S	Capacidad del cargador
J	P mín. bares	T	Long. nuevo impulsor mm.
		U	Prof. máxima dentro del pistón mm.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ VIKTIGT, LÄS NOGA: Det är viktigt att alla operatörer läser och förstår alla delar i

denna bruksanvisning med tekniska data och i den separata säkerhets- och driftshandboken som bifogas med detta verktyg. Underlätenhet att göra det kan resultera i att du eller andra i arbetsområdet kan skadas allvarligt.

D ©Stanley Bostitch. Verwendung nicht erlaubt. Verwendung nicht erlaubt. Inzulässige ers
Kopien dieses Produktes für die CE-Richtlinie für Produkte. Les copies non a
de la documentation de l'outil et la notice technique. Les copies non a
ce qui est défini dans le manuel de sécurité et d'utilisation fourni avec cet outil. Les copies non a
som definieras i EN166 skall användas. Alla aspekter av miljö och annan/andra typ/typer
av maskineri som används skall dock också tas i betraktning när personlig

NL ©Stanley Bostitch. Varken glasögon utan sidoskydd eller remming. Onrecht
koppen van dit product niet volgens de CE-vereis
△ VARNING! Ögongskydd i enlighet med 89/686/EEC, och med samma eller högre grad än
som definieras i EN166 skall användas. Alla aspekter av miljö och annan/andra typ/typer
av maskineri som används skall dock också tas i betraktning när personlig

NL ©Stanley Bostitch. Anmärkning: Varken glasögon utan sidoskydd eller remming. Onrecht
koppen van dit product niet volgens de CE-vereis
ansiktsskärmar ger tillräckligt skydd. zeggen dat de producten voldoen aan de CE-verel

DK ©Stanley Bostitch. Verwendung nicht erlaubt. Verwendung nicht erlaubt. Uautoriserede kopier af dette d
udgave af denne håndbog i overensstemmelse med produktet.

● Placera aldrig händer eller andra kroppsdelar i det område där spik skjuts ut ur
spikpistolen.

● Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person, oavsett om det är laddat
med spik eller inte.

● Lek aldrig med verktyget.

● Tryck aldrig på avtryckaren såvida inte nosen är riktad mot arbetsstycket.

● Hantera alltid verktyget med försiktighet.

SF ©Stanley Bostitch. El saa jaillentaa ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman vakuutusta te
kopioitaan ei ole sallittua. El saa jaillentaa ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman vakuutusta te
copiareaa ilman lupaa. Tämä on vakuutustaan ilman vakuutusta te
εξαρτώνται από την εγκατάσταση της συσκευής. Το πρότυπο δεν είναι διαθέσιμο ως
ta ri
● Tryck inte på avtryckaren eller följarfingret under laddningen av verktyget.

● För att förhindra att verktyget aktiveras ofrivilligt och ger upphov till följdskador bör
tryckluftstillsättningen alltid kopplas ur:

I ©Stanley Bostitch. Justeringar utförs. 2. När underhåll utförs på verktyget. 3. När du plockar bort
fästdon som fastnat. 4. När verktyget inte är i bruk. 5. När verktyget flyttas från en arbetsplats till
en annan, eftersom ofrivillig aktivering annars kan bli följd och eventuellt kan förorsaka
personskada.

N ©Stanley Bostitch. Läs häftet med de extra säkerhets- och bruksanvisningarna innan du använder verktyget.

● Använd inte syre eller brännbara gaser som energikälla för tryckluftsverktyg

● Användandet av detta verktyg kan orsaka gnistor och antända lättantändliga bränslen och gaser.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
de LADDNING OCH ANVÄNDNING AV VERKTYGET (bilderna 1, 2) para os produtos.

E ©Stanley Bostitch. Håll spiken så som visas. Sätt försiktigt in den i nosen utan att trycka, eftersom det kan orsaka
avviklig aktivering av verktyget (bild 1).

E ©Stanley Bostitch. Producción sin permiso. Las copias no autorizadas de este
documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.
Spikpistolen stannar automatiskt när spiken slagits in helt.

2. Håll verktyget på det sätt som bilden anvisar och med spiken på plats (bild 2).

S ©Stanley Bostitch. Prohibido la reproducción sin permiso. As copias no autorizadas de este
documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

3. Placer spiken i linje med önskad spirkriktning. Tryck spikpistolen försiktigt mot spikhuvudet för att avfyra.

Spikpistolen stannar automatiskt när spiken slagits in helt.

PL ©Stanley Bostitch. Miniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

VARNING! Dessa verktyg aktiveras när nosen trycks ner. Tryck aldrig mot spiken
förutom mot arbetsstycket. Annars kan allvarlig personskada uppstå. Var extra försiktig när verktyget laddas
så att fästdonet bara lätt placeras i verktygets nos och inte orsakar oavsiktlig aktivering.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto
dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

S

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute CE compliance for the products.

VERKTYGSJUSTERING (endast PN100K)

F Denna modell (PN100K) levereras med flera olika nosar för olika typer av spikar. Så här monteras en ny nos:
de ce document ne signifiant en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

1. Lossa kragen på det sätt som visas (bild 3)

D ©Stanley Bostitch. Verktyget levereras med flera olika nosar för olika typer av spikar. Så här monteras en ny nos:
Komma att använda den passande nosen. Verktyget är utrustat med den nos som passar de flesta tillämpningar. För att driva i
tunna fästdon (t ex stiftspik) ska en längre nos (bild 4 A) användas. För spikar med bred skalle ska en kortare
nos användas (bild 4 B).

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige
kopieren van dit document is niet toegestaan. Het zeggen dat de producten voldoen aan de CE-vereisten.

VERKTYGSFODRAL (endast PN100K)

Denna modell (PN100K) levereras med ett fodral för bekvämare användning. Så här monteras fodralet:

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument
udgives ved CE overholdelse for producenterne.
1. Placer verktyget i fodralet så att lufttaget förblir öppet och med nosen placerad genom metallringen
(bild 5).

SF ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige
kopij of elvat muodosta tuottaa CE-yhdenmukaisuutta.
2. När allt är på plats drar du de två flärporna genom ringen och fäster dem (bild 6). Slutför monteringen
genom att fästa resten av knapparna i tur och ordning.

FELSÖKNING

G ©Stanley Bostitch. Διαγραφήστε πριν από τη χρήση προπονούμενη δύσια. Τα υπόλοιπα
είδη στην επόμενη σελίδα πρέπει να επιβεβαιώνονται για τη συμμόρφωση με την ΚΕ για
τα γενικά κριτήρια για τη συμμόρφωση με την ΚΕ.

Om du tappar verktyget efter att tryckluften stängts av, kan den interna mekanismen hamna i ett mellanläge.
När luften åter kopplas in fungerar verktyget inte och det läcker luft. Du återställer den inbyggda ventilen
genom att försiktigt knacka på verktyghöjlet, så att ventilen skakas på rätt plats igen (bild 7).

I ©Stanley Bostitch. Vírtualna reprodukcja bez pozwolenia. Le copie non autorizzate di questo
documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

Allmän information om felsökning av detta verktyg finns i aktuellt avsnitt i säkerhets- och driftshandboken
som medföljer detta verktyg.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette
dokumentet må ikke fremstilles under CE overholdelse.

Teknisk Specifikation:

Vänligen kontrollera teknisk data i tabellen märkt ? på framsidan av denna bruksanvisning.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
deste documento não garantem a conformidade com a norma CE.

A	Längd mm.	K	Luftförbrukning per skott vid 5.6 Bar
B	Höjd mm.	L	Aktiveringstyp
C	Bredd mm.	M	Sommarsmörmördel
D	Vikt kg.	N	Vintersmörmördel
E	Ljud LPA, 1s,d	O	O-ringssmörmördel
F	Ljud LWA, 1s,d	P	Fästdonsnamn
G	Ljud LPA, 1s, 1ml	Q	Dimensioner mm.
H	Vibration m/s ²	R	Huvud/krona
I	P max bar	S	Magasinkapacitet
J	P min bar	T	Ny drivvarlängd mm.
PL	U	U	Max djup Inuti Kolven mm.volenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopowany bez pozwolenia.
Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto
dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ WAŻNE – PRZECZYTAJ DOKŁADNIE: Użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z
Dynamii Technicznymi oraz osobnialnstrukcją Obsługi i Bezpieczeństwa dołączoną do
narzędzia. Nieznajomość instrukcji grozi poważnymi obrażeniami ciała użytkownika lub
osób przebywających w pobliżu.

D ©Stanley Bostitch. Verpflichtung nicht ohne Genehmigung gestaltet. Inszulässig ers
Kopien dieses Dokuments für CE-Behörden und Produkte.
F de ce document sans autorisation pour les produits non autorisés aux normes CE.
de ce document sans autorisation pour les produits non autorisés aux normes CE.
NL ©Stanley Bostitch. Niet to mogen worden zonder toestemming. Onrecht
kopie van dit document mogen worden voor CE-gecertificeerde producten.
NLO ©Stanley Bostitch. Non autorisé à reproduire sans autorisation. Onrech
kopie van dit document mogen worden voor CE-gecertificeerde producten.
Ouklary ochronne i osłony na twarz bez osłon bocznych nie zapewniają dostatecznego
zabezpieczenia.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette d
uden tilladelse.

△ OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec przypadkowym urazom:

- Nie należy nigdy umieszczać ręki lub innej części ciała w obszarze wystrzeliwania łącznika.
- Nie należy nigdy wymierzać narzędziwa siebie lub innych, niezależnie od tego czy jest naładowane łącznikami czy nie.
- Nie należy nigdy bawić się narzędziem.
- Nie należy nigdy pociągać spustu, o ile nos urządzenie nie jest skierowany w miejsce pracy.
- Zawsze obchodzić się ostrożnie z narzędziem.
- Nie pociągać spustu ani nie naciskać mechanizmu wyzwalacza podczas ładowania narzędzi.
- W celu uniknięcia przypadkowego wprawienia w ruch i możliwości spowodowania urazu ciała, należy zawsze wyłączyć dopływ powietrza.

I ©Stanley Bostitch. Vistate lo riproduzione senza permesso. La copia non autorizzata d
doceunha de la documentación sin autorización. La copia non autorizada d
dokumentu nie jest pozwolona. La copia non autorizada d
pracy, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i możliwości spowodowania urazu.

P ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este d
deste documento no están en conformidad con la CE para los productos.
PL ©Stanley Bostitch. Przed dokonywaniem regulacji. 2. Podczas konserwacji narzędzia. 3. Podczas usuwania
zakleszczenia. 4. Kiedy narzędzie nie jest używane. 5. Podczas przechodzenia do innego obszaru
pracy, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i możliwości spowodowania urazu.

● Przed użyciem narzędzia należy przeczytać dodatkową broszurę zawierającą instrukcję

dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

● Jako źródła energii dla narzędzi pneumatycznych nie należy używać tlenu ani gazów palnych.

● W trakcie pracy narzędzia mogą powstawać iskry, stanowiące ryzyko zapłonu substancji i gazów

łatwopalnych.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este d
doceunha de la documentación sin autorización. La copia non autorizada d
dokumentu nie jest pozwolona. La copia non autorizada d
pracy, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i możliwości spowodowania urazu.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA I OBSŁUGI NARZĘDZIA (Rys. 1,2)

S ©Stanley Bostitch. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE
doceunha de la documentación sin autorización. La copia non autorizada d
dokumentu nie jest pozwolona. La copia non autorizada d
pracy, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia i możliwości spowodowania urazu.

1. Trzymając gwóźdź w sposób pokazany na rysunku, ostrożnie włożyć gwóźdź do nosa narzędzia,

uwierając przy tym, aby nie naciskać w żadnym miejscu na narzędzie, gdyż może to spowodować

jego przypadkowe uruchomienie. (Rys. 1)

PL 2. Po umiejscowieniu gwózdzia, chwyć narzędzie w sposób pokazany na rysunku. (Rys. 2).

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

3. Ustaw gwóźdź na jednej linii z żądanym kierunkiem łączenia. Łagodnie popchnij gwoździarkę w

stronę główka gwózdzia, aby uruchomić narzędzie. Gwoździarka zatrzyma się automatycznie po
całkowitym wbiciu gwózdzia.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE

4. Pamiętaj, aby wbijać łączniki wyłącznie w powierzchnię roboczą, a nigdy w materiały zbyt twardy
do wbicia gwózdzia.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto
dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül
sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

PL

OSTRZEŻENIE: Narzędzia te uruchamiają się po naciśnięciu nosa. Nigdy nie naciskaj na gwóźdź, chyba, że jest on skierowany w stronę materiału roboczego. W przeciwnym przypadku grozi to poważnym uszkodzeniem ciała. Należy zachować szczególną ostrożność przy ładowaniu narzędzia i upewnić się, że łącznik jest tylko delikatnie umiejscowiony w nosie narzędzia, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

D REGULACJA NARZĘDZIA (dotyczy tylko modelu PN100K)

Ten model (PN100K) jest wyposażony w różne końcówki nosa, aby umożliwić pracę z różnymi typami gwóździ. Aby zainstalować nowy nos:

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën zijn illegaal.

1. Zdejmij kołnierz narzędzia, jak pokazano na rysunku (Rys. 3).

DK ©Stanley Bostitch. Niektóre części mogą być uszkodzone podczas użycia. Użyj jedynie oryginalnych części do naprawy. Dokument ten jest jedynie dokumentem informacyjnym.

2. Nałożyć odpowiednią końówkę nosa. Narzędzie jest wyposażone w końówkę, która jest odpowiednia do większości zastosowań. Aby wbić łączniki o mniejszej średnicy (na przykład ćwierki), użyj dłuższego nosa (Rys. 4 A), a do łączników o szerszej średnicy główki, zastosuj krótszą końówkę nosa (Rys. 4 B).

SF ©Stanley Bostitch. Ei saa jäälentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopiot ovat luvattomia. Ei ole sallittua.

MONTAŻ RĘKAWA NARZĘDZIA (dotyczy tylko modelu PN100K)

G ©Stanley Bostitch. Naučte se správně využívat výrobku. Využívání výrobku mimo povolenou možnost je nebezpečné. Využívání výrobku mimo povolenou možnost je nebezpečné.

Ten model (PN100K) jest wyposażony w rękaw, który zapewnia większą wygodę pracy. Aby zamontować rękaw:

1. Umieść narzędzie wewnątrz rękawa, upewniając się, że wlot powietrza jest odkryty, a przez nos przełożony jest metalowy pierścień. (Fig 5)

I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento sono illegali.

2. Po umieszczeniu narzędzia wewnątrz, przełoż dwa boczne paski rękawa przez pierścień i zabezpiecz je zapinając na zatrzask (Rys. 6). Dokończ nakładanie rękawa, zapinając kolejno zatrzaskami wszystkie pozostałe paski.

N ©Stanley Bostitch. Utan tillstånd reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P Jeśli narzędzie zostanie upuszczone po odłączeniu dopływu powietrza, wewnętrzny mechanizm cykliczny może ustawić narzędzie w pozycji pół-cyklu. Kiedy dopływ powietrza zostanie ponownie podłączony, narzędzie pozostanie nieaktywne i powietrze będzie się z niego ulatniać. Aby zresetować wewnętrzną zapadkę, delikatnie klepnij obudowę narzędzia w celu umiejscowienia zapadki we właściwej pozycji. (Rys. 7)

E ©Stanley Bostitch. No es permitida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących tego narzędzia, zajrzyj do odpowiedniej sekcji w Instrukcji Obsługi i Bezpieczeństwa, dołączonej do narzędzia.

Jako źródła energii dla narzędzi pneumatycznych nie należy używać tlenu i gazów palnych.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Dane techniczne:

Proszę sprawdzić dane techniczne w tabeli oznaczone ? na początku tej instrukcji.

A	Dlugosc mm	K	Zuzycie powietrza na strzel @ 5,6 Bar
B	Wysokosc mm	L	Sposób inicjowania strzalu
C	Szerokosc mm	M	Olej letni
D	Waga kg	N	Olej zimowy
E	Halas	O	Smar do O-ringów
F	Halas	P	Nazwa stosowanego łącznika
G	Halas	Q	Wymiary łączników mm
H	Drgania	R	Szerokosc łącznika
I	P max bar	S	Pojemnosc magazynka
J	P min bar	T	Dlugosc nowego bijaka mm
		U	Max.glebokosc wewnatrz tloka mm

△ DŮLEŽITÉ, ČTĚTE POZORNĚ : Je důležité, aby si všichni pracovníci přečetli a porozuměli všem částem této příručky s technickými daty o nástrojích a samostatné příručky o bezpečnosti a obsluze, které jsou součástí tohoto nástroje. Pokud to neudělají, může to vést k vážnému zranění vás nebo jiných osob ve vašem pracovním prostoru.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erscheint die Vervielfältigung der Dokumentation ohne die CE-Richtlinie für Produkte.

△ UPOZORNĚNÍ ! Měla by se používat ochrana zraku v souladu s 89/686/EEC, a to stejně nebo vyšší kvality, než je definována v normě EN166. Při volbě prostředků osobní

NL ochrany je však také třeba zvážit všechny stránky práce operátora, prostředí a další typ/y používaného strojního vybavení. Poznámka: Brýle bez chráněných stran ani svářecké štíty samy neposkytují přiměřenou ochranu.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke genåges uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument ikke har CE overensstemmelse med produkter.

△ VÝSTRAHA! Prevence náhodného zranění:

- Nikdy nevkládejte ruce ani žádnou jinou část těla do oblasti vyhazování upínadel nástrojem.

SF ©Stanley Bostitch. Es es iälentä ilman lupa. Tämä kopio ei ole luottautuva tekijän oikeuteen. Tämä kopio ei ole luottautuva tekijän oikeuteen.

- Nikdy nesmírejte nástroj směrem k sobě ani k nikomu jinému bez ohledu, zda je

kopírování, tisku nebo skenování. CE-yhdenmukaisuutta.

- Nikdy nezacházejte s nástrojem pro zábavu.

G ©Stanley Bostitch. Είναι απαραίτητη να πάρετε πάτηση στην πλευρά της ράβδου για να μπορέσετε να λειτουργήσετε την εργασία σας. Τα εξοπλισμάτα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε αποτελούν αυστισμόφωνο τρόπο.

- S nástrojem vždy zacházejte opatrne.

ta ● Při plnění nástroje nikdy netahejte za spoušť ani netlačte na spouštěcí mechanizmus.

- K tomu, aby se předešlo náhodnému spuštění a možnému zranění, vždy odpojíte přívod vzduchu.

I ©Stanley Bostitch. Vistate je reproducione senza permesso. La copia non autorizzata di questo documento non ha la conformità con le norme CE per i prodotti.

1. Před seřizováním. 2. při servisu nástroje. 3. při uvolňování zaseknutí . 4. když se

dochucuje nástroj nepoužívá. 5. při přechodu do jiné pracovní oblasti, kdy náhodným spuštěním

může dojít ke zranění.

N ©Stanley Bostitch. Než začnete nástroj používat, přečtěte si dodatečnou příručku s Bezpečnostními a provozními pokyny.

- Nepoužívejte kyslík a hořlavé plyny jako zdroj energie pro pneumatický poháněný nástroje.

P ©Stanley Bostitch. Reprodução não autorizada sem autorização previa. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

CZ ● "Při provozu tohoto nástroje mohou vznikat jiskry, které představují zápalný zdroj pro hořlavá paliva a plyny.

PLNĚNÍ NÁSTROJE APROVOZ (Obr. 1,2)

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

1. Držte hřeb tak, jak je zobrazeno, opatrně zasuňte hřeb do nosu a dávejte pozor na vyuvinutí tlaku, protože by to mohlo způsobit nahodilou aktivaci nástroje (Obr. 1)

S ©Stanley Bostitch. Se hřebem na svém místě držte nástroj tak, jak je zobrazeno na (Obr. 2)

do documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

3. Nastavte hřebík do polohy shodné se směrem upínání. Pro aktivaci zlehka stlačte nástroj proti hlavě hřebu. Nástroj se automaticky zastaví, když je hřebík kompletně zaražen.

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Niektóre elementy zarážejte pouze do pracovních povrchů a nikdy do materiálu příliš tvrdých pro pronikání produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Neplatí pre zálohovanie bez povolenia. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

VAROVÁNÍ: Tyto nástroje se aktivují stlačením nosu nástroje. Nikdy nevyvzoujte tlak oproti hřebu

výjima tlaku proti pracovnímu kusu, jinak by mohlo nastat vážné zranění. Zvláštní pozornost

věnujte zasunování do nástroje kde zajistěte, aby nebyl hřeb zasunut pouze slabě –prevence

proti nahodilé aktivaci.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

CZ

NASTAVENÍ NÁSTROJE (Pouze PN100K)

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

1. Uvolněte pouzdro, jak je zobrazeno na (Obr. 3)

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments können die CE-Konformität der Produkte nicht garantieren.
2. Vložte správný kus nosu. Nástroj je vybaven dílem nosu vhodným pro většinu aplikací. Pro zarážení upínacích elementů s malými průměry (jako jsou piškóváčky), použijte delší dílec nosu (Obr. 4 A) a pro ty s širším průměrem hlavy používejte kratší dílec nosu (Obr. 4 B).

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document kunnen de CE-vereisten niet garanderen.
PŘIPOJENÍ POUZRA NÁSTROJE (Pouze PN100K)

Tento model (PN100K) je pro pohodlnější provoz dodávaný s pouzdrem. Pro připojení pouzdra: DK ©Stanley Bostitch. Má ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument uddyber ikke CE-konformitet.
1. Ustavte nástroj v pouzdře a zajistěte, že je vstup vzduchu odkrytý a že je nos umístěn v kovovém zachycovacím kovovém kroužku (Obr. 5).

SF ©Stanley Bostitch. Jakmile je taktéž umístěn, přetáhněte dva boční pásky skrze kroužek a zajistěte je (Obr. 6).
Dokončete práci střídavým zajistěním zbývajících cvoků.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

G ©Stanley Bostitch. Εάν απαραιγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μέσα εξόφλησης αυτού του προβλήματος δεν προσφέρονται σε αυτό το πρότυπο CE γιατί αυτό το πρότυπο έχει επιβεβαιωθεί ότι η λειτουργία του προσφέρει ασφαλή χρήση.
Pokud je nástroj zastavený po tom, co byl odpojen vzduch, interní cyklovací mechanizmus může zaujmout střední cyklovou polohu.

Když obnovíme dodávku vzduchu, nástroj zůstane neprovozní a vzduch uniká. Pro resetování vnitřního ventilu lehce poklepejte

I ©Stanley Bostitch. Istruzioni per la pulizia del dispositivo. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

Pro obecné informace ohledně odstraňování závad na tomto nástroji odkazujeme na sekci manuálu Bezpečnostních a provozních pokynů dodávaných s tímto nástrojem .

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet garanterer ikke at produkter tilføres CE-konformitet.
Nepoužívejte kyslík a hořlavé plyny jako zdroj energie pro pneumaticky ovládané nástroje.

Technické údaje:

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas de este documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.
Hledejte technické údaje v tabulce označené? na konci tohoto návodu k obsluze.

A	Délka mm	K	Spotřeba vzduchu na zdvih @ 5,6 bar
B	Výška mm	L	Typ aktivace
C	Šířka mm	M	Letní mazivo
D	Hmotnost kg	N	Zimní mazivo
E	Hlučnost LPA, 1s, d	O	Mazivo pro O-kroužek
F	Hlučnost LWA, 1s, d	P	Název upevňovače
G	Hlučnost LPA, 1s, 1m	Q	Rozměry mm
H	Vibrace m/s ²	R	Hlavice/korunka
I	P max bar	S	Kapacita zásobníku
J	P min bar	T	Nová délka vyrážeče mm
		U	Max. hloubka uvnitř pístu mm

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

⚠ DÔLEŽITÉ, POZORNE SI PREČÍTAJTE! Je dôležité, aby si všetci, ktorí s nástrojom pracujú, prečítali a pochopili všetky časti tejto Príručky o technických špecifikáciách nástroja, ako aj Bezpečnostné pokyny a Návod na použitie, ktoré sú priložené k nástroju. Nedodržanie týchto postupov môže viesť k vážnym poraneniam osôb, ktoré sa nachádzajú na pracovisku.

D ©Stanley Bostitch. Vervielfältigung nicht ohne Genehmigung gestattet. Unzulässig erscheint die Übersetzung in andere Sprachen. Diese Dokumentation ist nur in den Normen CE.

⚠ Mala by byť použitá ochrana očí v súlade s 89/686/EEC, a adekvátny alebo vyšší stupeň ako je definovaný v EN166. Pri výbere prostriedkov osobnej ochrany treba

NL zohľadniť všetky aspekty práce obsluhujúceho personálmu, okolité prostredie a iný typ/y náradia, ktoré sa používa.

Poznámka: Ochranné okuliare bez postranných ochranných krytov a štítu na tvár neposkytuju dostačočnú ochranu.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument ikke CE overholdelse for produkterne.

⚠ UPOZORNENIE!: Pozor na náhodné poranenie:

SF ● Nikdy nekladte ruky ani inú časť tela do priestoru, do ktorého sa nastreľuje spojovací materiál.

G ● Nikdy náradím nemiere na seba ani na nikoho iného, bez ohľadu na to, či je v ňom spojovací materiál alebo nie.

E ● Nikdy sa s nástrojom nezahrávajte.

T ● Nikdy nestláčajte spúšť, keď hlaveň nie je nasmerovaná na pracovnú plochu.

SK ● S nástrojom narábajte vždy opatrne.

I ● Nestláčajte spúšť a neuvoľňujte mechanizmus bezpečnostného spínača počas nabijania.

I ● Pozor na náhodnú reakciu a možné poranenia. Vždy odpojte prívod vzduchu.

P 1. Pred vykonaním zmien; 2. Pri vykonávaní údržby nástroja; 3. Pri odstránení

N zaseknutia; 4. Keď jnádroj mimo prevádzky; 5. Pri prenášaní na iné pracovisko, kedy môže dôjsť k náhodnej reakcii a prípadnému porananiu.

P ● Pred použitím si prečítajte brožúrku o doplňujúcich Bezpečnostných predpisoch a Návode na použitie.

P ● Ako zdroj energie pre pneumatické náradia nepoužívajte kyslík ani horľavé plyny.

S ● Upozornenie! Prevádzka tohto nástroja môže spôsobiť iskrenie alebo vytvoriť zdroj vznietenia horľavých palív a plynov.

E ©Stanley Bostitch. Prohibida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no suponen la conformidad con las normas CE de los productos.

PLNENIE A OVLÁDANIE NÁRADIA (Obr. 1, 2)

1. Uchopte klinec tak, ako je znázornené ako na obrázku, a opatrne ho vsuňte do špičky náradia, pričom dbajte na to, aby ste naň netlačili, nakoľko by ste tým náradie mohli náhodne zapnúť. (Obr. 1)

2. Po zasunutí klinca na miesto náradie uchopte tak, ako je uvedené na obrázku. (Obr. 2)

3. Položte klinec zarovno s požadovaným smerom klincovania. Opatrne pritlačte klincovač k hlávičke, čím ho aktivujete. Po úplnom zaklinčovaní klinca sa klincovač automaticky vypne.

Niečo vás však môže zaujať, že klincovač nevypne. Tento fakt je výsledkom deklarácie zgodnosti CE prezentovaných produktov.

4. Spojovací materiál zarážajte iba do pracovných povrchov, nikdy nie do materiálov, ktoré sa ľahko prerážajú.

CZ UPOZORNENIE: Náradie sa aktivuje po stlačení špičky. Na klinec nikdy netlačte, jedine na pracovnú plochu, inak môže dôjsť k vážnym zraneniam. Pri plnení náradia budte obzvlášť opatrní, skontrolujte, či je kotviač materiál v špičke náradia len zľahka zasunutý – predidete tým náhodnej aktivácii.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

SK

NASTAVENIE NÁRADIA (Len PN100K)

(PN100K) sa dodáva s vybratými hrotní špičkami, ktoré sú vhodné na rozličné typy klincov. Pripevnenie novej špičky:

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne signifient en rien que les produits soient conformes aux normes CE.

D ©Stanley Bostitch. Die unerlaubte Verbreitung dieses Dokuments beweist nicht die CE-Konformität der Produkte.

Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NAVLEČENIE OBALU NÁRADIA (Len PN100K)

NL ©Stanley Bostitch. Men kan niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document wijlen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE vereisten.

Model (PN100K) dodávame s rukávom, ktorý uľahčuje ovládanie. Navlečenie rukáva:

1. Vložte náradie do rukáva, pričom dbajte na to, aby z neho trčal otvor na prívod vzduchu a špička bola

DK ©Stanley Bostitch. Maia se vložiť do rukáva bez ohľadu na to, že je už vložený. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE-venytidslis for produktet.

2. Po navlečení prevlečte dva bočné pásky cez krúžok a zapnite ich (Obr. 6). Nasadzovanie ukončíte zapnutím zvyšných spájacích gombíkov.

SF ©Stanley Bostitch. Ei sa jäljentää ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehyt kopioitaan.

RIEŠENIE A ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Ak náradie spustíte po odpojení prívodu vzduchu, vnútorný cyklovací mechanizmus sa môže dostať zastavíť v

G ©Stanley Bostitch. Gelenkt durch den inneren Ventilzyklus kann der Mechanismus des Ventils abgestoppt werden. Εξαρτώμενά αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμφωνία CE για τα προϊόντα.

polovicí cyklu. Po opäťovnom pripojení prívodu vzduchu sa náradie nebude dať použiť a vzduch bude unikáť. Na

znovunastavenie vnútorného ventilu zláhka poklopťte po kryte náradia, aby sa ventil presunul do správnej polohy.

(Obr. 7)

I ©Stanley Bostitch. Vielata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento sono considerate contrarie alla legge sui diritti d'autore.

Ako zdroj energie pre pneumatické náradia nepoužívajte kyslík ani horlavé plyny.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet oppfyller ikke kravene for CE-merking for produktet.

Technické údaje:

Prezrite si technické údaje v tabuľke označenej ? v úvodnej časti tohto návodu.

A	Dĺžka v mm: producão proibida	K	Spotreba vzduchu na úkon 1 @ 5.6 Bar
B	Výška v mm: tāto výška je v súlade s normou	L	Druh aktivácie
C	Hĺbka v mm.	M	Letné mazadlo
D	Hmotnosť v kg..	N	Zimné mazadlo
E	Hlučnosť LPA, 1s, d	O	Mazadlo – krúh v tvare písmena O
F	Hlučnosť LWA, 1s, d	P	Meno zošíváčky
G	Hlučnosť LPA, 1s, 1m	Q	Dimenzie v mm.
H	Vibrácie v m/s ²	R	Hlavica/vrchol
I	P max Bar	S	Kapacita zásobníka
J	P min Bar	T	Dĺžka nového vodiča v mm.
U	Max. hĺbka vo vnútri piesta v mm.		

PL ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopiowany bez pozwolenia.

Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto

dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

△ **FONTOS. OLVASSA EL FIGYELMESEN:** Fontos, hogy minden kezelő olvassa el és értse a Szerszám műszaki adatai c. használati utasítás minden pontját, és a szerszámhöz mellékelt külön Biztonsági és üzemelteti utasítást. Ennek elmulasztása Önnek és másoknak a munkaterületen súlyos balesetet okozhat.

D ©Stanley Bostitch. Verwendung nicht ohne Genehmigung. Unauthorised copies of
F document do not have CE compliance for the product.
Kontrollieren Sie die Dokumentation, um alle Punkte des CE-Zertifikates für das Produkt zu erhalten.
de ce document ne doit pas être utilisé sans autorisation. Les copies non autorisées de ce document n'ont pas la conformité CE pour le produit.
NL ©Stanley Bostitch. Controleer de documentatie om alle punten van het CE-keurmerk voor het product te krijgen.
kopieren Sie das Dokument nicht, ohne es mit dem CE-Zertifikat für das Produkt auszustatten.
CE-verleihung erfolgt nicht ohne Genehmigung. Unauthorised copies of
SFO document do not have CE compliance for the product.
G ©Stanley Bostitch. Voupeúetai na avantparagwón xworp̄c poyoyóumevn ádeia. Ta
Εξουσιοδοτήστε την ανταραγών χωρίς προνούμενη άδεια. Τα
ta pr
G ©Stanley Bostitch. Reproduzione non autorizzata. La copia non autorizzata d
I ©Stanley Bostitch. Reproduzione non autorizzata. La copia non autorizzata d
dochun
P ©Stanley Bostitch. Reputação proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas
desta documentação não têm conformidade com a CE para os produtos.
SZERSZÁMBETÖLTÉS ÉS -MŰKÖDTETÉS (1, 2. ábra)

△ **FIGYELMEZTETÉS!** A véletlen balesetek megelőzése érdekében:

- Soha ne tegye a kezét vagy más testrészt a szerszám belővörészére.
- Soha ne mutasson a szerszám senki másra.
- Soha ne kapcsolja be játékból.
- Soha ne húzza meg a kioldó kapcsolót, csak akkor, ha az orr a munkadarab felé néz.
- Mindig óvatosan kezelje a szerszámat.
- Ne húzza meg a kioldó kapcsolót, vagy ne nyomja le az indító mechanizmust a szerszám betöltésekor.
- A véletlen beindulás és az esetleges balesetek megelőzése céljából minden kapcsolja ki a levegőellátást:
 1. Szabályozások előtt. 2. A szerszám szervizelésekor. 3. Beakadás megszüntetésekor.
 4. Ha nem használja a szerszámot. 5. Ha átmegy más munkaterületre, mivel véletlen beindulás történhet, ami balesetet okozhat.
- Mielőtt használni kezdi a szerszámat, olvassa el a kiegészítő Biztonsági és üzemeltetési utasításokat.
- Ne használjon oxigént és gyúlékony gázokat a pneumatikus szerszámok meghajtására.
- E szerszám használat közben szikrázhat, és ettől a gyúlékony üzemanyagok és a gázok meggyulladhatnak.

SZERSZÁMBETÖLTÉS ÉS -MŰKÖDTETÉS (1, 2. ábra)

1. A szöget az ábra szerint tartva, óvatosan illesse be a szöget a belővőfejbe, ügyelve arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a szerszámról, mivel ez véletlenül beindíthatja azt. (1. ábra)
 2. Ha a szög a helyén van, tartsa a szerszámat az ábra szerint. (2. ábra)
 3. Tartsa a szöget a megfelelő rögzítési irányba. A belővészhez finoman nyomja rá a szög fejére a szögbelőről. A szögbelőről automatikusan le fog állni, ha a szög teljesen be lett lőve.
 4. Csak munkafelületbe lőjön szöget, olyan anyagokba soha, melyekbe a szögnek nehéz behatolnia.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ezek a szerszámok a belővőfej felengedésekor kapcsolnak be. Soha ne gyakoroljon nyomást a szögre, csak akkor, ha az munkadarab felé néz, ellenkező esetben súlyos sérülés történhet. A szerszám betöltésekor különösen ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem csak finoman legyen a szerszám belővőfejébe beilleszelve, nehogy véletlenül működésbe hozza a szerszámat.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

GB ©Stanley Bostitch. Not to be reproduced without permission. Unauthorised copies of this document do not constitute conformity for the products.

SZERSZÁMBEÁLLÍTÁS (csak PN100K)

Ez a modell (PN100K) különböző szögtípusokhoz használható belővőfejkészlettel van szállítva.

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document ne sont pas conformes aux normes CE.

Üj belővőfej beszerelése esetén tegye a következőket:

1. Szerelje le a gallért a 3. ábra szerint.

D ©Stanley Bostitch. Konfigurálja a szerszámot a 3. ábra szerint. Ez a modell (PN100K) különböző szögtípusokhoz használható belővőfejekkel van felszerelve. A kis átmérőjű rögzítőelemek (pl. rögzítőszegék) belovéséhez használja a hosszabb belővőfejet (4A. ábra), a szélesebb fejátmérőjükhez pedig a rövidebb belővőfejet (4B. ábra).

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming. Onrechtmatische kopieën van dit document voldoen aan de CE-vereisten.

Ez a modell (PN100K) a kényelmesebb használat érdekében hüvelyel van szállítva. A hüvely

DK felszereléséhez: Itt. Má ikke gengives uden tilladelse. Uautoriserede kopier af dette dokument udgør ikke CE overholdelse for produkterne.

1. Illessze a hüvelybe a szerszámot, ügyelve arra, hogy a levegőbemenet szabadon maradjon, és a belővőfej a fém illesztőgyűrűn keresztül legyen pozícionálva. (5. ábra)

SF ©Stanley Bostitch. El saa jaillentaa ilman lupaa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta tehdyt kopio ei ole CE-mukainen. Tässä dokumentti ei ole CE-mukainen.

2. Ha a helyén van, fűzza be a két oldalsó szíjat a gyűrűbe, és rögzítse azokat (6. ábra). A felszerelés befejezéséhez rögzítse a fennmaradó rögzítéseket.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη άδεια. Τα μη εξαρτώμενα μέτρα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

Ha a szerszámot a levegőellátás lekapcsolását követően eleji, a belső ciklusmechanizmus középső cikluspozícióba kapcsolhat. Ha a levegőellátást újra bekapsolja, a szerszám működésképtelen marad, és ereszti a levegőt. A belső szelep visszaállításához finoman

I ©Stanley Bostitch. Kopiujte ten dokument, aby získat licenci na použití. Dokumento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

A szerszám karbantartásával kapcsolatos általános információkért, kérjük, olvassa el a szerszámhöz mellékelt biztonsági és használati utasítást.

N ©Stanley Bostitch. Skal ikke reproduceres uten tillatelse. Ikke godkjente kopier av dette dokumentet. Ne használjon oxigént és gyúlékony gázokat a pneumatikus szerszámok meghajtására.

Műszaki adatok:

P ©Stanley Bostitch. Reprodução proibida sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

A	Hosszúság mm.	K	Levegőfelhasználás / löket @ 5.6 Bar
B	Magasság mm.	L	Aktiválási típus
C	Szélesség mm.	M	Nyári kenőanyag
D	Súly Kg.	N	Téli kenőanyag
E	Zaj LPA, 1s, d	O	Tömítőgyűrű kenése
F	Zaj LWA, 1s, d	P	A kötőelem neve
G	Zaj LPA, 1s, 1m	Q	Méretek mm.
H	Vibráció m/s ²	R	Fej / korona
I	P max Bar	S	A tár kapacitása
J	P min Bar	T	Új tokmány hossza mm.
		U	Max. mélység a dugattyúban mm.

CZ ©Stanley Bostitch. Niniejszy dokument nie może być kopowany bez pozwolenia. Nieautoryzowane kopie niniejszego dokumentu nie stanowią deklaracji zgodności CE prezentowanych produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.